

ПРОТОКОЛ № 37
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации саморегулируемая организация
«Ивановское Объединение Строителей»

г. Иваново

«13» декабря 2018 г.
16 ч. 00 мин.

Место заседания: г. Иваново, ул. Крутицкая, д.20А

Присутствуют члены комиссии:

Вакина Елена Юрьевна - генеральный директор ООО «ЦНЭ», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО - 281;

Кудряшов Сергей Станиславович - заместитель директора ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ИНН 3702124531, номер в реестре СРО - 273;

Райков Сергей Анатольевич - представитель ООО «ВолгаСтройТехника» доверенность б/н от 08.05.2018г., ИНН 3703048065, номер в реестре СРО - 332;

Федулов Федор Александрович - заместитель директора ООО «Уютный двор» ИНН 3702590846, номер в реестре СРО - 269;

Тарасов Алексей Александрович - директор ООО «СтройСоюз», ИНН 3702106772, номер в реестре СРО - 382.

Всего членов Дисциплинарной комиссии - 5 человек. Кворум для голосования имеется.

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовали без права голосования следующие лица:

Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации СРО «Ивановское Объединение Строителей»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О необходимости признания организаций соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О необходимости признания организаций соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС».

СЛУШАЛИ: Вакину Елену Юрьевну о признании соответствия требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующих организаций:

№ п/п	Наименование	ИНН	Нарушение, по которым были приняты меры дисциплинарного воздействия	Примечание
1	ООО «Ивгеострой»	3702104447	<p>На объекте: «Малозэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: г. Иваново, туп. Дальний, д. 7А» выявлены нарушения:</p> <p>1. Частичное отсутствие исполнительной документации, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - журнал входного контроля; - акты освидетельствования скрытых работ; - сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных лабораторий. - исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении – нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1. СП 48.13330.2011, п. 4.10 СП 68.13330.2017. <p>2. Отсутствие ограждения строительной площадки, наличие свободного доступа, отсутствие запретительных и предупреждающих знаков – нарушение п. 4.7, п. 6.1.1, п. 6.2.2, п. 6.2.3, п. 6.2.5, п. 6.2.6, п. 6.2.17 СНИП 12-03-2001; п. 5.1, п. 17.1 СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011.</p> <p>3. Отсутствие проекта производства работ – нарушение п. 11 СП 45.13330.2012 и п. 13 СП 50-101-2004, п. 3.3, п. 3.4, п. 3.5 СП 70.13330.2012.</p> <p>4. Нарушение вертикальности фундамента (первый ряд кладки) – несоответствие п. 3.17 СП 70.13330.2012.</p> <p>5. Местами отсутствует перевязка кирпичной кладки, фрагментарно отсутствует заполнение монтажных швов кладки цементным раствором, фиксируется ненадлежащая толщина швов кладки более 25 мм – нарушение п. 9.3, п. 9.77 СП 15.13330.2012.</p>	Нарушения устранены в полном объеме по акту 27/18 от 10.12.2018 г.

6. Частичное отсутствие заполнения монтажных швов раствором между фундаментными блоками – нарушение п. 6.2.5.4 СП 70.13330.2012.

7. При проведении осмотра зафиксировано фрагментарное нарушение целостности гидроизоляции – нарушение п. 13.8.23 СП 50-101-2004, п. 5.1.3 СП 28.13330.2017.

8. Лица, занятые в рабочем процессе не ознакомлены с условиями производства работ, решениями по безопасности работ и охране труда – нарушение п. 8 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 31.05.2018).

9. К производству работ допущены работники не имеющие квалификации соответствующей выполняемым работам, а именно каменщики, не имеющих обучения и аттестации по смежным профессиям «монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» и «стропальщик» ведут работы по монтажу фундаментных блоков и плит перекрытий с применением грузоподъемных сооружений, а также не прошедшие обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников рабочих профессий – нарушение п. 2.2.1, п. 2.2.2, п. 2.2.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 (ред. от 30.11.2016), п. 4.2 ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения»; п. 220 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 (ред. от 12.04.2016).

10. К производству работ допущены работники, не имеющие медицинского осмотра, необходимых для определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний – нарушение п. 48 Порядка проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 06.02.2018).

11. Вводный инструктаж проводит производитель работ Шевчук А.В., не имеющий подобных полномочий, в связи с отсутствием приказа о назначении его ответственным за проведение вводного инструктажа. Кроме того, отсутствует программа проведения вводного инструктажа по охране труда – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 (ред. от 30.11.2016).

12. Производитель работ Шевчук А.В. проводит инструктажи по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте, не имея таких полномочий в связи с отсутствием обучения и аттестации по охране труда и пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума согласно должностным обязанностям – нарушение 2.1.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 (ред. от 30.11.2016).

13. Лица, участвующие в строительном производстве, находятся на строительной площадке без защитных касок других необходимых средств индивидуальной защиты, включая производителя работ и представителя Заказчика – нарушение п. 36 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 31.05.2018).

14. Не организован безопасный вход в здание с защитным козырьком сверху, выступающим не менее, чем на 2 м от стены здания, с образуемым углом между козырьком и вышерасположенной стеной над входом 70-75⁰ – нарушение Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 31.05.2018);

15. На строительной площадке не организован пост оказания первой помощи, обеспеченные аптечками для оказания первой помощи работникам, укомплектованными изделиями медицинского назначения в соответствии с Приказом Минздрава России от 5 марта 2011 г. № 169н – нарушение ч. 1 ст. 223 Трудового кодекса РФ, п. 44 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 31.05.2018).

16. Не организовано проведение обучения по оказанию первой помощи пострадавшим в установленные сроки – нарушение постановления Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29, ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».

17. Отсутствуют личные карточки учета выдачи СИЗ – нарушение п. 13 Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н (ред. от 12.01.2015).

18. Не оформляются или вовсе отсутствует обязательные для ведения документы по охране труда при работе на высоте, а именно:

- **утвержденный Перечень работ на высоте – нарушение п. 21 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015);**
- **наряд-допуск на производство работ на высоте – нарушение п. 11 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015);**
- **журнал учета работ по наряду-допуску – нарушение пп. и) п. 28 и п. 41 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015);**
- **личные книжки учета работ на высоте – нарушение пп. г) п. 19 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015);**
- **журнал приема и осмотра лесов и подмостей – нарушение п. 70 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015);**
- **журнал учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений – нарушение п. 175 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015).**

19. К выполнению работ на высоте допущены работники, не прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте и не имеющие удостоверений о допуске к работам на высоте – нарушение п. 9, п. 10 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015).

20. В местах производства работ находятся съемные грузозахватные приспособления и тара с отсутствием необходимой маркировки – нарушение п. 222 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 (ред. от 12.04.2016).

21. В процессе эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений и тары не соблюдается периодичность их осмотра. Кроме того, не разработана инструкция на осмотр съемных грузозахватных приспособлений и тары – нарушение п. 228 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 (ред. от 12.04.2016).

22. Производитель работ не прошел обучение и аттестацию по следующим направлениям:

- охрана труда для руководителей и специалистов;
- пожарная безопасность;
- оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве;
- допуск к работам на высоте с присвоением 3 группы по безопасности работ;
- основы промышленной безопасности;
- эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов;
- электробезопасность, с присвоением соответствующей группы по электробезопасности – нарушение законодательства РФ.

23. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, входящая в состав Перечня инструкций по ОТ ООО «Ивгеострой», не подлежит применению – противоречие Письму Минздравсоцразвития России от 29.02.2012 N 14-8/10/2-1759 «Об оказании первой помощи».

24. Работники, занятые на строительном производстве, не ознакомлены с инструкциями по охране труда – нарушение п. 8.2 ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения».

25. На строительной площадке отсутствуют копии распорядительных документов по охране труда, необходимых для оформления при производстве строительных работ:

- о назначении лиц, ответственных за обеспечение безопасного производства работ и охраны труда;
- о назначении лиц, ответственных за содержание в исправном состоянии инструментов и приспособлений;
- о назначении лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте;
- о медицинских аптечках для оказания первой помощи работникам;
- о назначении лиц, ответственных за организацию погрузочно-разгрузочных работ и размещения грузов;
- о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность;
- об организации проведения инструктажей и обучения – нарушение законодательства РФ.

После ознакомления членов комиссии с материалами по устранению ранее выявленных нарушений, представленных членами Контрольной комиссии:

ПРЕДЛОЖЕНО:

Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие организации:

- 1) ООО «Ивгеострой», ИНН 3702104447.

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие организации:

- 1) ООО «Ивгеострой», ИНН 3702104447.

Решение принято единогласно.

**Председатель
Дисциплинарной комиссии**

Секретарь Дисциплинарной комиссии



Е.Ю. Вакина

Ф.А. Федулов