

ПРОТОКОЛ №16
заседания Контрольной комиссии
Ассоциации саморегулируемая организация
«Ивановское Объединение Строителей»

г. Иваново

11ч. 00мин. «23» сентября 2015 г.

Присутствовали:

Сафин Г.З.,

Мудренов В.А.,

Грошев А.В.

Всего членов Контрольной комиссии - 3 человека.

Кворум для голосования имеется.

Приглашенные: старший инспектор отдела контроля Ассоциации СРО «ИОС» Никитина Т.А.

Слушали: Сафина Г.З. об избрании секретаря заседания Контрольной комиссии.

Предложено: Избрать секретарем заседания Контрольной комиссии и лицом ответственным за подсчет голосов Никитину Т.А.

Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Решили: Избрать секретарем заседания Контрольной комиссии и лицом ответственным за подсчет голосов Никитину Т.А.

Повестка дня:

1. Рассмотрение результатов внеплановой проверки ООО СА «Стройтехцентр».

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Мудренова В.А., который довел до сведения членов Контрольной комиссии информацию о результатах проведения внеплановой проверки ООО СА «Стройтехцентр» на объекте: «Реконструкция и техническое перевооружение ФГУП «ИвНИИПИК ФСБ России» по адресу: г.Иваново, ул.12-я Сосневская, д.3, д.5. в связи с обращением ФГУП «ИвНИИПИК ФСБ России» №21/1133 от 18.08.2015г. В ходе проверки выявлено: нарушен п.1.22 СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции":

-не представлена, оформленная в соответствии с требованиями нормативных документов. исполнительная документация, отражающая фактическое исполнение проектных решений при производстве СМР по установке анкерных болтов, металлических колонн производственного корпуса "1-2; Ж-Н";

-не представлены исполнительные чертежи с внесенными изменениями, согласованные с разработчиком проектной документации, в части применения химических анкеров МКТ VM-MA Polar 420 при монтаже колонн в осях "11-20; Ж, Н", муфт для наращивания анкерных болтов при монтаже колонн К-1-5а; К-1-2; К-1-9; К-1-10; К-1-14, стоек Ст2, Ст3, Ст4, а также исполнительная документация по усилению существующих ж/б ферм между осями "5-14" и "А-Ж" в существующем корпусе.

По информации, предоставленной генеральным директором ООО СА «Стройтехцентр» Маловым А.Ю., исполнительная документация на момент проведения проверки была направлена на согласование разработчику проектной документации.

После ознакомления членов комиссии с материалами проверок, Мудренов В.А. предложил:


Установить для ООО СА «Стройтехцентр» срок устранения выявленных нарушений и представления в Контрольную комиссию информации об их устранении до «20» октября 2015 года.

Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Решили:


Установить для ООО СА «Стройтехцентр» срок устранения выявленных нарушений и представления в Контрольную комиссию информации об их устранении до «20» октября 2015 года.

Председатель



Сафин Г.З.

Секретарь



Никитина Т.А.