

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Контрольной комиссии
Ассоциации саморегулируемая организация
«Ивановское Объединение Строителей»

г. Иваново

«23» июня 2022 г.
9 ч. 00 мин.

Место заседания: г. Иваново, ул. Крутицкая, д.20 А

Присутствуют члены комиссии:

Берегов Евгений Александрович – генеральный директор ООО «Центр независимых экспертиз», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО – 281;

Кузнецова Эльвира Анатольевна – инженер ООО «Навигатор», ИНН 3334009752, номер в реестре СРО – 643;

Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

Нагибина Татьяна Александровна – старший инспектор отдела контроля Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

Первунин Владислав Евгеньевич – ведущий инспектор отдела контроля Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

Лобачева Александра Павловна – начальник юридического отдела Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

Всего членов Контрольной комиссии – 7 человек.

Кворум для голосования имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: "за" – 7 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии.

Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций

СЛУШАЛИ: Берегова Евгения Александровича, который сообщил членам Контрольной комиссии о результатах проведения внеплановых проверок (акт № 78/п от 14.06.2022 г.; акт № 79/п от 17.06.2022 г.) на предмет соблюдения и исполнения членами Ассоциации:

- 1) требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании;
- 2) требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, в т.ч. стандартов на организацию строительного процесса;
- 3) требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, в том числе в части наличия договора страхования гражданской ответственности

в отношении следующих членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»:

№ п/п	Наименование	ИНН	Нарушение	Решение Контрольной комиссии	Примечание
1.	ООО «Центр Строй»	3702634331	Нарушений не выявлено	<u>Не направлять материалы проверки</u> в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	
2.	ООО «РЕСКОМ»	3702522028	<p>На объекте по монтажу антенно-мачтового сооружения (АМС) на базе стойки конической СК-26 на земельном участке по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Окуловой, д. 73 по договору № ГР-РК/1109 от 11.09.2017 г. выявлены нарушения:</p> <p>1) Железобетонное антенно-мачтовое сооружение (АМС) на базе стойки конической СК-26 отклонилось от вертикальной оси, что может привести к потере устойчивости сооружения (наблюдается крен) – нарушение п. 2.1.5 и п. 4.1 ГОСТ 27751-2014. Межгосударственный стандарт «Надежность строительных конструкций и оснований», п. 4.20.14 СП 70.13330.2012, п. 3.1.8 СТ-122-5 Приложение 3 Технические требования к антенным опорам МТС, ст. 721 и ст. 722 ГК РФ;</p> <p>2) Установка опоры выполнена с отступлением от проекта, а именно вокруг опоры выше уровня поверхности земли, принятой за отметку 0,000, выполнена насыпь из не втрамбованного грунта значительно превышающая проектную отметку. Вокруг опоры не выполнен водоотвод из бетона В15 размером 3200*3200 мм с уклоном 3° по направлению от оси стойки, для отвода дождевых и талых вод – нарушение П проекта на опору разборного типа высотой 30 м. Рабочая документация. Конструкции железобетонные. Типовое решение. лист 3, лист 4 п.1, лист 4 Схема закрепления стойки в грунте; п.3.19, п. 4.5 СП 28.13330.2017.</p>	<u>Направить материалы проверки</u> в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	

После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок:

ПРЕДЛОЖЕНО: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать соответствующими требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «Центр Строй», ИНН 3702634331.

Голосовали: "за" – 7 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

РЕШИЛИ: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать соответствующими требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «Центр Строй», ИНН 3702634331.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «РЕСКОМ», ИНН 3702522028.

Голосовали: "за" – 7 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

РЕШИЛИ: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «РЕСКОМ», ИНН 3702522028.

Решение принято единогласно.

**Председатель
Контрольной комиссии**

**Секретарь
Контрольной комиссии**



Берегов Е.А.

Кабешова С.С.