

**ПРОТОКОЛ № 23**  
**заседания Дисциплинарной комиссии**  
**Ассоциации саморегулируемая организация**  
**«Ивановское Объединение Строителей»**

**г. Иваново**

**«13» мая 2019 г.**  
**11 ч. 00 мин.**

**Место заседания:** г. Иваново, ул. Крутицкая, д.20А

**Присутствуют члены комиссии:**

**Вакина Елена Юрьевна** - генеральный директор ООО «ЦНЭ», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО - 281;

**Кудряшов Сергей Станиславович** - заместитель директора ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ИНН 3702124531, номер в реестре СРО - 273;

**Райков Сергей Анатольевич** - представитель ООО «ВолгаСтройТехника» доверенность б/н от 08.05.2018г., ИНН 3703048065, номер в реестре СРО - 332;

**Федулов Федор Александрович** - директор ООО «РСГ-Труд» ИНН 3702034479, номер в реестре СРО - 39;

**Тарасов Алексей Александрович** - директор ООО «СтройСоюз», ИНН 3702106772, номер в реестре СРО - 382.

**Всего членов Дисциплинарной комиссии - 5 человек.** Кворум для голосования имеется.

**На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовали без права голосования следующие лица:**

**Можаяева Светлана Владимировна** – заместитель генерального директора по юридическим вопросам Ассоциации СРО «ИОС»;

**Кабешова Светлана Сергеевна** – начальник отдела контроля Ассоциации СРО «ИОС».

## **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», на основании полученных сведений о выявленных нарушениях соответствия членов Ассоциации Требованиям стандартов, правил саморегулируемой организации и условиям членства в Ассоциации, в том числе оплаты членских взносов, а также соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, а также соответствия члена Ассоциации на предмет исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, по результатам проведения внеплановых проверок, а также решения Контрольной комиссии (протокол № 7 от 15.04.2019 г.).

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.

Решение принято единогласно.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей», на основании полученных сведений о выявленных нарушениях соответствия членов Ассоциации Требованиям стандартов, правил саморегулируемой организации и условиям членства в Ассоциации, в том числе оплаты членских взносов, а также соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству,

**реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, а также соответствия члена Ассоциации на предмет исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, по результатам проведения внеплановых проверок, а также решения Контрольной комиссии (протокол № 7 от 15.04.2019 г.)**

**СЛУШАЛИ:** Вакину Елену Юрьевну о необходимости применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов, нарушивших Требования стандартов, правил саморегулируемой организации и условий членства в Ассоциации, в том числе оплаты членских взносов, а также соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, а также соответствия члена Ассоциации на предмет исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок (Приложение 1):

**ПРЕДЛОЖЕНО:**

Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 13.06.2019 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «ОЛИМП-СТРОЙ и К», ИНН 3702055550.

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 13.06.2019 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»:

1) ООО «ОЛИМП-СТРОЙ и К», ИНН 3702055550.

Решение принято единогласно.

**Председатель  
Дисциплинарной комиссии**

**Секретарь Дисциплинарной комиссии**



**Е.Ю. Вакина**



**Ф.А. Федулов**

## Приложение 1

№ п/п	Наименование	ИНН	Нарушение	Примечание
1.	ООО «ОЛИМП-СТРОЙ и К»	3702055550	<p>На объекте «Строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, южнее пересечения улиц 5-я Коляновская и Василевского» <b>выявлены нарушения:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. На строительной площадке находятся лица без защитных касок – нарушение п.п. 5.13 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» и п. 36 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 20.12.2018).</li> <li>2. Лица, занятые в рабочем процессе не ознакомлены с организационно-технологической документацией на строительное производство, которая предусматривает перечень мероприятий и решений по определению технических средств и методов работ, обеспечивающих выполнение требований законодательства Российской Федерации по охране труда – нарушение п. 8 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 20.12.2018).</li> <li>3. Не обеспечено осуществление контроля за состоянием условий и охраны труда на объекте строительства в целом – нарушение п. 18 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 20.12.2018).</li> <li>4. Не предоставлены сведения о допуске к производству работ работников, прошедших медицинский осмотр, необходимого для определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний – нарушение ст. 212, ст. 213 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018) и Порядка проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 06.02.2018).</li> <li>5. Не организован трехуровневый контроль за состоянием условий и охраны труда в соответствие со спецификой производимых работ – нарушение п. 19 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 20.12.2018).</li> <li>6. На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов не установлены защитные ограждения, а на границах зон с возможным воздействием опасных производственных факторов не установлены сигнальные ограждения и знаки безопасности – нарушение п. 12 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 20.12.2018).</li> </ol>	<p><b>Нарушения</b> по п.п. 3, 4, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 38 <b>устранены в полном объеме</b> до заседания Дисциплинарной комиссии</p> <p><b>Нарушения</b> по п.п. 1, 5, 7, 11, 14, 16, 18, 22, 29, 34, 36 <b>частично устранены</b> до заседания Дисциплинарной комиссии</p> <p><b>Нарушения</b> по п.п. 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 23, 25, 26, 33, 35, 37, 39 <b>не устранены</b> до заседания Дисциплинарной комиссии</p>

		<p><b>7.</b> Не предоставлены сведения о допуске к производству работ работников, занятых в рабочем процессе, имеющих квалификацию, соответствующую выполняемым работам – нарушение п. 2.2.1, п. 2.2.2, п. 2.2.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 (ред. от 30.11.2016), п. 4.2 ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения», а также п. 220 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 (ред. от 12.04.2016).</p> <p><b>8.</b> Отсутствие информационного стенда у въезда на строительную площадку с указанием строящихся, вспомогательных зданий и сооружений, въездов, подъездов, схем движения транспорта, местонахождения водосточников, средств пожаротушения – нарушение п. 49 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 20.12.2018).</p> <p><b>9.</b> Территория строительной площадки захламлена строительным мусором, не очищена от снега, загромождена старой (негодной к эксплуатации) тарой – нарушение п. 52 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 20.12.2018).</p> <p><b>10.</b> На момент осмотра на строительной площадке находился личный автомобиль сотрудников – нарушение п. 54 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 20.12.2018).</p> <p><b>11.</b> На строительной площадке не организован пост оказания первой помощи, обеспеченные аптечками для оказания первой помощи работникам, укомплектованными изделиями медицинского назначения в соответствие с Приказом Минздрава России от 5 марта 2011 г. № 169н – нарушение ст. 223 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018).</p> <p><b>12.</b> В местах производства работ находятся съемные грузозахватные приспособления и тара с отсутствием необходимой маркировки – нарушение п. 222 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 (ред. от 12.04.2016).</p> <p><b>13.</b> В процессе эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений и тары не соблюдается периодичность их осмотра. Кроме того, не разработана инструкция на осмотр съемных грузозахватных приспособлений и тары – нарушение п. 228 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 (ред. от 12.04.2016).</p> <p><b>14.</b> На строительной площадке отсутствует комплект нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности организации – нарушение ст. 212 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018).</p>	
--	--	--	--

		<p><b>15.</b> На строительной площадке отсутствуют утвержденные правила и инструкции по охране труда для работников по профессиям и/или видам работ – нарушение ст. 212 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018).</p> <p><b>16.</b> На строительной площадке отсутствуют копии распорядительных документов по охране труда, необходимых для оформления при производстве строительных работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ о назначении лиц, ответственных за обеспечение безопасного производства работ и охраны труда;</li> <li>▪ о назначении лиц, ответственных за содержание в исправном состоянии инструментов и приспособлений;</li> <li>▪ о медицинских аптечках для оказания первой помощи работникам;</li> <li>▪ о назначении лиц, ответственных за организацию погрузочно-разгрузочных работ и размещения грузов;</li> <li>▪ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность;</li> <li>▪ об организации проведения инструктажей и обучения – нарушение законодательства РФ в области строительства.</li> </ul> <p><b>17.</b> Не в полном объеме разработаны инструкции по охране труда по профессиям и (или) видам выполняемых работ, которые утверждаются локальными нормативными актами работодателя – нарушение п. 3 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 20.12.2018) и ст. 212 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018).</p> <p><b>18.</b> Не предоставлены сведения о прохождении обучения и аттестации производителя работ ООО «ОЛИМП-СТРОЙ и К» по следующим направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве;</li> <li>▪ основы промышленной безопасности;</li> <li>▪ эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов;</li> <li>▪ электробезопасность, с присвоением соответствующей группы по электробезопасности</li> </ul> <p>– нарушение ст. 212 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018).</p> <p><b>19.</b> Отсутствует приказ о возложении обязанностей за проведение вводного инструктажа на предприятии – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 (ред. от 30.11.2016) и ст. 217 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018).</p> <p><b>20.</b> Отсутствует утвержденная программа вводного инструктажа с учетом специфики деятельности организации по которой проводится вводный инструктаж – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 (ред. от 30.11.2016).</p>	
--	--	--	--

		<p><b>21.</b> Отсутствуют личные карточки учета выдачи СИЗ на работников и производителя работ ООО «ОЛИМП-СТРОЙ и К» – нарушение требования Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н (ред. от 12.01.2015).</p> <p><b>22.</b> Отсутствует ППР, ПОС – нарушение п. 5.7.1 СП 48.13330.2011.</p> <p><b>23.</b> Отсутствует журнал учета огнетушителей – нарушение п. 478 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» (в ред. от 07.03.2019).</p> <p><b>24.</b> Огнетушитель, имеющийся на строительной площадке, не пронумерован – нарушение п. 475 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» (в ред. от 07.03.2019)</p> <p><b>25.</b> Пожарные щиты, имеющиеся на строительной площадке, не укомплектованы – нарушение п. 482 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» (в ред. от 07.03.2019).</p> <p><b>26.</b> Ящики с песком отсутствуют на строительной площадке – нарушение п. 483 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» (в ред. от 07.03.2019).</p> <p><b>27.</b> В качестве плит перекрытий использованы плиты железобетонные пустотные с армированием. При натурном осмотре установлено отсутствие защиты боковых ребер от воздействия атмосферных осадков, частичное заполнение пустот плит раствором смеси – нарушение п. 4.2.7 ГОСТ 32499-2013.</p> <p><b>28.</b> Отсутствие исполнительной схемы освидетельствования котлована – нарушение п. 5.7.1 СП 48.13330.2011.</p> <p><b>29.</b> Отсутствуют разработанные и утвержденные распорядительным актом эксплуатирующей организации инструкции с должностными обязанностями, а также поименный перечень лиц, ответственных за промышленную безопасность в организации из числа ее аттестованных специалистов: - специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС; - специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии; - специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС – нарушение пп. ж) п. 23 ФНП ОПО ПС (ред. 12.04.2016).</p> <p><b>30.</b> Не установлен порядок допуска к самостоятельной работе на ПС персонала, соответственно и не контролируется его соблюдение – нарушение пп. з) п. 23 ФНП ОПО ПС (ред. 12.04.2016).</p> <p><b>31.</b> Не предоставлены сведения о прохождении специалистами, непосредственно занимающимися эксплуатацией ПС, в установленном порядке аттестации на знание ФНП – нарушение пп. д) п. 26 ФНП ОПО ПС (ред. 12.04.2016).</p> <p><b>32.</b> Не предоставлены сведения об обучении и наличии выданных в установленном порядке удостоверений на право самостоятельной работы с применением ПС работников ОПО, непосредственно занимающихся эксплуатацией ПС – нарушение пп. а) п. 26 ФНП ОПО ПС (ред. 12.04.2016).</p> <p><b>33.</b> Выполнение строительно-монтажных работ на ОПО с применением ПС осуществляется без разработанного ППРк – нарушение п. 101 ФНП ОПО ПС (ред. 12.04.2016).</p>	
--	--	---	--

		<p><b>34.</b> Не ознакомлены (под роспись) с ППРк и ТК специалисты, ответственных за безопасное производство работ ПС, крановщик (оператор) и стропальщики – нарушение п. 125 ФНП ОПО ПС (ред. 12.04.2016).</p> <p><b>35.</b> На местах ведения работ отсутствуют схемы складирования грузов, схемы погрузки и разгрузки транспортных средств – нарушение п. 125 ФНП ОПО ПС (ред. 12.04.2016).</p> <p><b>36.</b> Не выполнены функции для безопасного использования грузозахватных приспособлений, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ разработка ППР, ТК и других технологических регламентов (последнее – при необходимости), включающих схемы строповки, с указанием способов обвязки деталей, узлов и других элементов оборудования, подъем и перемещение которых во время монтажа, демонтажа и ремонта производится ПС с использованием грузозахватных приспособлений, а также способов безопасной кантовки составных частей оборудования с указанием применяемых при этом грузозахватных приспособлений;</li> <li>▪ обеспечение персонала, связанного со строповкой, подъемом и перемещением грузов, технологическими регламентами, ППР и ТК, в которых должны быть приведены схемы строповки, складирования и кантовки грузов, погрузки и выгрузки транспортных средств, подвижного состава или судов, а также перечень применяемых грузозахватных приспособлений;</li> <li>▪ ознакомление (под роспись) с ППР и ТК специалистов, ответственных за безопасное производство работ с применением ПС, а также стропальщиков и крановщиков;</li> <li>▪ обеспечение стропальщиков отличительными знаками, испытанными и маркированными съёмными грузозахватными приспособлениями, соответствующими массе и характеру перегружаемых грузов;</li> <li>▪ размещение в зоне производства работ ПС списка основных перемещаемых им грузов с указанием их массы. Крановщикам (операторам) и стропальщикам, обслуживающим краны стрелового типа, краны-манипуляторы и краны-трубоукладчики при ведении строительно-монтажных работ, такой список должен быть выдан на руки;</li> <li>▪ расчет стропов из стальных канатов перед применением в эксплуатации должен выполняться с учетом числа ветвей канатов и угла наклона их к вертикали</li> </ul> <p>– нарушение п. 221 ФНП ОПО ПС (ред. 12.04.2016).</p> <p><b>37.</b> Баллон с горючим газом имеет на стенках следы коррозии. Баллон с горючим газом установлен в месте прохода людей и перемещения грузов. Работник, производящий работы с применением данных баллонов, не имеет удостоверения о допуске к самостоятельной работе, выданного в установленном порядке – нарушение п. 500, п. 510, п. 512 Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, утв. Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 (ред. от 12.12.2017).</p> <p><b>38.</b> Отсутствуют сведения о проведении специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда – нарушение ст. 212 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018).</p>	
--	--	---	--

		<p><b>39.</b> Не оформлен на выполнение огневых работ наряд-допуск по форме приложения № 4 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» – нарушение п. 3.1.7. Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 № 485.</p>	
--	--	--	--