

ПРОТОКОЛ № 17
заседания Контрольной комиссии
Ассоциации саморегулируемая организация
«Ивановское Объединение Строителей»

г. Иваново

«16» ноября 2018 г.
14 ч. 00 мин.

Место заседания: г. Иваново, ул. Крутицкая, д.20А

Присутствуют члены комиссии:

Рыбаков Илья Владимирович - директор ООО «КОСМОС» ИНН 3702689919, номер в реестре СРО-231;

Чумаков Дмитрий Александрович – начальник экспертного отдела ООО «ЦНЭ» ИНН 3702545730, номер в реестре СРО-281;

Рог Юрий Николаевич - директор ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» ИНН 3702124531, номер в реестре СРО-273;

Цветков Илья Николаевич – коммерческий директор ООО «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД» ИНН 3702529915, номер в реестре СРО 280;

Кабешова Светлана Сергеевна – начальник отдела контроля Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

Никитина Татьяна Александровна – старший инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

Первунин Владислав Евгеньевич – ведущий инспектор Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

Можаева Светлана Владимировна – заместитель генерального директора по юридическим вопросам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

Юлькова Екатерина Сергеевна – главный бухгалтер Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

Захарова Оксана Алексеевна – ведущий юрисконсульт Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

Всего членов Контрольной комиссии - 10 человек. Кворум для голосования имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: "за" – 10 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций.

СЛУШАЛИ: Рыбакова Илью Владимировича, который сообщил членам Контрольной комиссии о результатах проведения внеплановых проверок (акт № 506/п от 27.10.2018 г., акт № 507/п от 28.10.2018 г., акт № 508/п от 28.10.2018 г., акт № 511/п от 31.10.2018 г., акт № 512/п от 31.10.2018 г., акт № 1-510/п от 31.10.2018 г., акт № 2-510/п от 31.10.2018 г., акт № 515/п от 02.11.2018 г., акт № 516/п от 02.11.2018 г., 1-487/п от 14.10.2018 г., акт проверки № 2-487/п от 14.10.2018 г., акт № 517/п от 05.11.2018 г., акт № 518/п от 05.11.2018 г., акт № 519/п от 08.11.2018 г., акт № 520/п от 07.11.2018 г., акт № 521/п от 07.11.2018 г.) на предмет соответствия членов Ассоциации требованиям стандартов, правил саморегулируемой организации и условиям членства в Ассоциации, в том числе в части оплаты членских взносов, а также соблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, и исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (далее – проверка) в отношении следующих организаций:

№ п/п	Наименование	ИНН	Нарушение	Решение Контрольной комиссии	Примечание
1	ООО «Алекс»	3701005404	<p>На объекте: «Выполнение работ по капитальному ремонту педиатрического отделения ОБУЗ Вичугская ЦРБ по адресу Ивановская обл., г. Вичуга, пер Пятницкий, д. 10» выявлены нарушения:</p> <p>1. Отсутствует исполнительная документация, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - журнал входного контроля; - общий журнал работ; - акты освидетельствования скрытых работ; - сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных лабораторий. - приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и технического контроля; - приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды; - исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении – нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.10 СП 68.13330.2017 	<u>Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u>	
2	ООО «ОСК»	3702712766	Нарушения не выявлены	<u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u>	
3	ООО «СК «Ренессанс»	3702642276	<p>На объекте: «Выполнение работ по капитальному ремонту пандуса (устройство пандуса при входной группе в здании ОБСУСО "Дом-интернат для ветеранов войны и труда "Лесное") расположенного по адресу г. Иваново ул. Хвойная, д. 1» выявлены нарушения:</p> <p>Отсутствует исполнительная документация, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - журнал входного контроля; - общий журнал работ; - акты освидетельствования скрытых работ; 	<u>Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u>	

			<ul style="list-style-type: none"> - сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных лабораторий. - акты выполненных работ - приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и технического контроля; - приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды; - исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении – нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.10 СП 68.13330.2017 		
4	ООО СК «РегионСтрой»	3702100820	<p>На объекте: «Комплекс многоквартирных жилых домов по адресу: г. Иваново, пер. 2-й Минский, д. 8, литер 3» выявлены нарушения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. При проведении осмотра зафиксировано фрагментарное отсутствие гидроизоляции при выполненной обратной засыпке – нарушение п. 13.8.17, п. 13.8.23 СП 50-101-2004, п. 5.1.3 СП 28.13330.2017. 2. Лица, занятые в рабочем процессе не ознакомлены с условиями производства работ, решениями по безопасности работ и охране труда – нарушение п. 8 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 31.05.2018). 3. Отсутствуют документы, подтверждающие квалификацию рабочих соответствующей выполняемым работам, а также документы подтверждающие прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников рабочих профессий – нарушение п. 2.2.1, п. 2.2.2, п. 2.2.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановление Минтруда России, Минобрнауки России от 13.01.2003 N 1/29 (ред. от 30.11.2016), п. 4.2 ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения»; п. 220 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных 	<p><u>Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u></p>	

		<p>производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 (ред. от 12.04.2016).</p> <p>4. К производству работ допущены работники, не имеющие медицинского осмотра, необходимых для определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний – нарушение п. 48 Порядка проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 06.02.2018).</p> <p>5. Отсутствует программа проведения вводного инструктажа по охране труда – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 (ред. от 30.11.2016).</p> <p>6. Отсутствие обучения и аттестации по охране труда и пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума производителя работ согласно должностным обязанностям – нарушение 2.1.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 (ред. от 30.11.2016).</p> <p>7. Лица, участвующие в строительном производстве, находятся на строительной площадке без защитных касок других необходимых средств индивидуальной защиты, включая производителя работ – нарушение п. 36 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 31.05.2018).</p> <p>8. Не организован безопасный вход в здание с защитным козырьком сверху, выступающим не менее, чем на 2 м от стены здания, с образуемым углом между козырьком и вышерасположенной стеной над входом 70-75⁰ – нарушение п.</p>		
--	--	---	--	--

		<p>48 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 31.05.2018).</p> <p>9. На строительной площадке не организован пост оказания первой помощи, обеспеченные аптечками для оказания первой помощи работникам, укомплектованными изделиями медицинского назначения в соответствии с Приказом Минздрава России от 5 марта 2011 г. № 169н – нарушение ч.1 ст. 223 Трудового кодекса РФ, п. 44 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 31.05.2018).</p> <p>10. Не организовано проведение обучения по оказанию первой помощи пострадавшим в установленные сроки – нарушение постановления Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29, ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».</p> <p>11. Ненадлежащая строповка грузозахватной металлической тары – за 2 петли вместо 4-х при использовании четырехветвевго стропа – нарушение ТТК «Строповка грузов различного назначения», п. 8.2.5, п. 8.2.19, п. 8.2.20 СНиП 12-03-2001.</p> <p>12. Отсутствие ограждения площадки крана – нарушение П. 4.9 СНиП 12-03-2001.</p> <p>13. Отсутствуют личные карточки учета выдачи СИЗ – нарушение п. 13 Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н (ред. от 12.01.2015).</p> <p>14. Не оформляются или вовсе отсутствует обязательные для ведения документы по охране труда при работе на высоте, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> • утвержденный Перечень работ на высоте – нарушение п. 21 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015); 		
--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • наряд-допуск на производство работ на высоте – нарушение п. 11 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015); • журнал учета работ по наряду-допуску – нарушение пп. и) п. 28 и п. 41 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015); • личные книжки учета работ на высоте – нарушение пп. г) п. 19 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015); • журнал приема и осмотра лесов и подмостей – нарушение п. 70 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015); • журнал учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений – нарушение п. 175 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015). <p>15. В местах производства работ находятся съёмные грузозахватные приспособления и тара с отсутствием необходимой маркировки – нарушение п. 222 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 (ред. от 12.04.2016).</p> <p>16. В процессе эксплуатации съёмных грузозахватных приспособлений и тары не соблюдается периодичность их осмотра. Кроме того, не разработана инструкция на осмотр съёмных грузозахватных приспособлений и тары – нарушение п. 228 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 (ред. от 12.04.2016).</p> <p>17. Производитель работ не прошел обучение и аттестацию по следующим направлениям:</p>		
--	--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> • охрана труда для руководителей и специалистов; • пожарная безопасность; • оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве; • допуск к работам на высоте с присвоением 3 группы по безопасности работ; • основы промышленной безопасности; • эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов; • электробезопасность, с присвоением соответствующей группы по электробезопасности – нарушение законодательства РФ. <p>18. Работники, занятые на строительном производстве, не ознакомлены с инструкциями по охране труда – нарушение п. 8.2 ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения».</p> <p>19. На строительной площадке отсутствуют копии распорядительных документов по охране труда, необходимых для оформления при производстве строительных работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о назначении лиц, ответственных за обеспечение безопасного производства работ и охраны труда; • о назначении лиц, ответственных за содержание в исправном состоянии инструментов и приспособлений; • о назначении лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте; • о медицинских аптечках для оказания первой помощи работникам; • о назначении лиц, ответственных за организацию погрузочно-разгрузочных работ и размещения грузов; • о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность; • об организации проведения инструктажей и обучения – нарушение законодательства РФ. 		
5	ООО «Ивгеострой»	3702104447	<p>На объекте: «Малоэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: г. Иваново, туп. Дальний, д. 7А» выявлены нарушения:</p>	<p><u>Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u></p>	

		<p>1. Частичное отсутствие исполнительной документации, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - журнал входного контроля; - акты освидетельствования скрытых работ; - сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных лабораторий. - исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении – нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1. СП 48.13330.2011, п. 4.10 СП 68.13330.2017. <p>2. Отсутствие ограждения строительной площадки, наличие свободного доступа, отсутствие запретительных и предупреждающих знаков – нарушение п. 4.7, п. 6.1.1, п. 6.2.2, п. 6.2.3, п. 6.2.5, п. 6.2.6, п. 6.2.17 СНиП 12-03-2001; п. 5.1, п. 17.1 СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011.</p> <p>3. Отсутствие проекта производства работ – нарушение п. 11 СП 45.13330.2012 и п. 13 СП 50-101-2004, п. 3.3, п. 3.4, п. 3.5 СП 70.13330.2012.</p> <p>4. Нарушение вертикальности фундамента (первый ряд кладки) – несоответствие п. 3.17 СП 70.13330.2012.</p> <p>5. Местами отсутствует перевязка кирпичной кладки, фрагментарно отсутствует заполнение монтажных швов кладки цементным раствором, фиксируется ненадлежащая толщина швов кладки более 25 мм – нарушение п. 9.3, п. 9.77 СП 15.13330.2012.</p> <p>6. Частичное отсутствие заполнения монтажных швов раствором между фундаментными блоками – нарушение п. 6.2.5.4 СП 70.13330.2012.</p> <p>7. При проведении осмотра зафиксировано фрагментарное нарушение целостности гидроизоляции – нарушение п. 13.8.23 СП 50-101-2004, п. 5.1.3 СП 28.13330.2017.</p> <p>8. Лица, занятые в рабочем процессе не ознакомлены с условиями производства работ, решениями по безопасности работ и охране труда – нарушение п. 8 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 31.05.2018).</p> <p>9. К производству работ допущены работники не имеющие квалификации соответствующей выполняемым работам, а</p>		
--	--	--	--	--

			<p>именно каменщики, не имеющих обучения и аттестации по смежным профессиям «монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» и «стропальщик» ведут работы по монтажу фундаментных блоков и плит перекрытий с применением грузоподъемных сооружений, а также не прошедшие обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников рабочих профессий – нарушение п. 2.2.1, п. 2.2.2, п. 2.2.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 (ред. от 30.11.2016), п. 4.2 ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения»; п. 220 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 (ред. от 12.04.2016).</p> <p>10. К производству работ допущены работники, не имеющие медицинского осмотра, необходимых для определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний – нарушение п. 48 Порядка проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 06.02.2018).</p> <p>11. Вводный инструктаж проводит производитель работ Шевчук А.В., не имеющий подобных полномочий, в связи с отсутствием приказа о назначении его ответственным за проведение вводного инструктажа. Кроме того, отсутствует программа проведения вводного инструктажа по охране труда – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановление Минтруда России,</p>		
--	--	--	---	--	--

		<p>Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 (ред. от 30.11.2016).</p> <p>12. Производитель работ Шевчук А.В. проводит инструктажи по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте, не имея таких полномочий в связи с отсутствием обучения и аттестации по охране труда и пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума согласно должностным обязанностям – нарушение 2.1.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 (ред. от 30.11.2016).</p> <p>13. Лица, участвующие в строительном производстве, находятся на строительной площадке без защитных касок других необходимых средств индивидуальной защиты, включая производителя работ и представителя Заказчика – нарушение п. 36 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 31.05.2018).</p> <p>14. Не организован безопасный вход в здание с защитным козырьком сверху, выступающим не менее, чем на 2 м от стены здания, с образуемым углом между козырьком и вышерасположенной стеной над входом 70-75⁰ – нарушение Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 31.05.2018);</p> <p>15. На строительной площадке не организован пост оказания первой помощи, обеспеченные аптечками для оказания первой помощи работникам, укомплектованными изделиями медицинского назначения в соответствие с Приказом Минздрава России от 5 марта 2011 г. № 169н – нарушение ч.1 ст. 223 Трудового кодекса РФ, п. 44 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 31.05.2018).</p> <p>16. Не организовано проведение обучения по оказанию первой помощи пострадавшим в установленные сроки, в нарушение постановления Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29, ГОСТ 12.0.004-2015 «Система</p>		
--	--	--	--	--

		<p>стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».</p> <p>17. Отсутствуют личные карточки учета выдачи СИЗ – нарушение п. 13 Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н (ред. от 12.01.2015).</p> <p>18. Не оформляются или вовсе отсутствует обязательные для ведения документы по охране труда при работе на высоте, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> • утвержденный Перечень работ на высоте – нарушение п. 21 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015); • наряд-допуск на производство работ на высоте – нарушение п. 11 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015); • журнал учета работ по наряду-допуску – нарушение пп. и) п. 28 и п. 41 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015); • личные книжки учета работ на высоте – нарушение пп. г) п. 19 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015); • журнал приема и осмотра лесов и подмостей – нарушение п. 70 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015); • журнал учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений – нарушение п. 175 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015). <p>19. К выполнению работ на высоте допущены работники, не прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте и не имеющие удостоверений о допуске к работам на высоте – нарушение п. 9 – п. 10 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015).</p>		
--	--	--	--	--

		<p>20. В местах производства работ находятся съемные грузозахватные приспособления и тара с отсутствием необходимой маркировки нарушение п. 222 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 (ред. от 12.04.2016).</p> <p>21. В процессе эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений и тары не соблюдается периодичность их осмотра. Кроме того, не разработана инструкция на осмотр съемных грузозахватных приспособлений и тары – нарушение п. 228 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 (ред. от 12.04.2016).</p> <p>22. Производитель работ не прошел обучение и аттестацию по следующим направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • охрана труда для руководителей и специалистов; • пожарная безопасность; • оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве; • допуск к работам на высоте с присвоением 3 группы по безопасности работ; • основы промышленной безопасности; • эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов; • электробезопасность, с присвоением соответствующей группы по электробезопасности – нарушение законодательства РФ. <p>23. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, входящая в состав Перечня инструкций по ОТ ООО «Ивгеострой», не подлежит применению – противоречие Письму Минздравсоцразвития России от 29.02.2012 N 14-8/10/2-1759 «Об оказании первой помощи».</p>		
--	--	---	--	--

			<p>24. Работники, занятые на строительном производстве, не ознакомлены с инструкциями по охране труда – нарушение п. 8.2 ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения».</p> <p>25. На строительной площадке отсутствуют копии распорядительных документов по охране труда, необходимых для оформления при производстве строительных работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о назначении лиц, ответственных за обеспечение безопасного производства работ и охраны труда; • о назначении лиц, ответственных за содержание в исправном состоянии инструментов и приспособлений; • о назначении лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте; • о медицинских аптечках для оказания первой помощи работникам; • о назначении лиц, ответственных за организацию погрузочно-разгрузочных работ и размещения грузов; • о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность; • об организации проведения инструктажей и обучения – нарушение законодательства РФ. 		
6	ООО «Уютный двор»	3702590846	<p>На объекте: «Выполнение работ по капитальному ремонту жилых помещений 2-ого корпуса 2-ого этажа Бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Ивановской области "Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: г. Пучеж, ул. Калинина, д. 2» выявлены нарушения:</p> <p>1. Отчетная документация, в том числе исполнительная документация, на момент проведения проверки не представлена в полном объеме, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - журнал входного контроля; - общий журнал работ; - акты освидетельствования скрытых работ; - сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных лабораторий. - приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и технического контроля; 	<p><u>Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u></p>	

			<p>- приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды;</p> <p>- исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении – нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.10 СП 68.13330.2017.</p> <p>2. При монтаже системы отопления, холодного-горячего водоснабжения используются полипропиленовые трубы разных диаметров, однако согласно сметной документации данный вид работ необходимо было выполнить из металлополимерных многослойных труб, (отсутствует согласование по замене материалов и необходимо применение другой расценки при приемке сантехнических работ) – нарушение п.п. 79, 79.1, 89, 89.1 сметной документации к контракту.</p>		
			<p>По результатам проведенного анализа проверки ООО «Уютный двор» на объекте «Выполнение работ по замене лифта по адресу: п. Пучеж, ул. Калинина, л.2» выявлены нарушения:</p> <p>1. Отчетная документация, в том числе исполнительная документация, на момент проведения проверки не представлена в полном объеме, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - журнал входного контроля; - общий журнал работ; - акты освидетельствования скрытых работ; - сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных лабораторий. - приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и технического контроля; - приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды; - исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении. 	<p><u>Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u></p>	
7	ООО «Строй - Бат»	3711018459	<p>На объекте: «Выполнение работ по капитальному ремонту крыльца здания МБОУ «Михалевская СШ» выявлены нарушения:</p>	<p><u>Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u></p>	

			<p>1. Отчетная документация, в том числе исполнительная документация, на момент проведения проверки не представлена в полном объеме, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - журнал входного контроля; - общий журнал работ; - акты освидетельствования скрытых работ; - сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных лабораторий. - акты выполненных работ - приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и технического контроля; - приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды; - исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении – нарушением п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.10 СП 68.13330.2017. <p>2. Не выполнены бортики по продольным краям пандуса – нарушение п. 6.2.10 СП 59.13330.2016.</p> <p>3. Ограждение (поручни) имеют крепление непосредственно к стойкам – нарушение п. 6.2.12 СП 59.13330.2016.</p> <p>4) При устройстве лестниц не использовались ступени ЛС17 и ЛС15 – нарушение п.п. 58, 59, 60 сметы к контракту.</p> <p>5. При выполнении работ по устройству входа с торца здания, не выполнены покрытия мозаичные – нарушение п.п. 146-149 сметы к контракту.</p>		
8	ОАО «Промтехмонтаж» г. Иваново	3702441940	<p>На объекте «Выполнение работ по ремонту участков тепловых сетей, принадлежащих АО «ИГТСК» выявлены нарушения:</p> <p>1. Отсутствие исполнительной документации по всем объектам, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - журнал входного контроля (верификации); - общий журнал работ; - приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и технического контроля; - разрешение на производство работ; 	<u>Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u>	

			<ul style="list-style-type: none"> - заключение по визуально-измерительному контролю сварных соединений; - заключение по ультразвуковому контролю сварных соединений; - приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды; - исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении; - акты освидетельствования скрытых работ; - актов опрессовки и гидравлического испытания систем; - проекты производства работ; - сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных лабораторий; - акты выполненных работ по форме КС-2 – нарушение п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011, п. 4.10 СП 68.13330.2017. 		
9	ООО «ЯКУТИЯ»	3703017892	<p>На объекте: «Выполнение работ по капитальному ремонту части помещения 2-го этажа для организации флюорографического кабинета в здании поликлиники № 1 им. Захаровой Л.И. ОБУЗ "Кинешемская ЦРБ", расположенного по адресу: г. Кинешма ул. Советская д.15 Литер Б1» выявлены нарушения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие ограждения строительной площадки, наличие свободного доступа, отсутствие запретительных и предупреждающих знаков – нарушение п. 4.7, п. 6.1.1, п. 6.2.2, п. 6.2.3, п. 6.2.5, п. 6.2.6, п. 6.2.17 СНиП 12-03-2001; п. 5.1, п.17.1 СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 2. Отсутствие проекта производства работ – нарушение п. 11 СП 45.13330.2012 и п.13 СП 50-101-2004, п. 3.3, п. 3.4, п. 3.5, СП 70.13330.2012 3. На строительной площадке отсутствует ППР. Соответственно, лица, занятые в рабочем процессе не ознакомлены с условиями производства работ, решениями по безопасности работ и охране труда – нарушение п. 8 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 31.05.2018). 	<p><u>Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u></p>	

		<p>4. Фиксируется неоднородность окрасочного слоя стен, мазки кистью, полосы – нарушение п. 7.5.3, п. 7.5.4, п. 7.5.5, табл. 7.7 СП 71.13330.2017.</p> <p>5. Выполнение штукатурного слоя углов (ниша под оконными заполнениями) без армирующих уголков, наблюдаются неровности поверхности плавного очертания – нарушение п. 7.2.10, п. 7.2.13 СП 71.13330.2017.</p> <p>6. Отсутствует программа проведения вводного инструктажа по охране труда – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 (ред. от 30.11.2016).</p> <p>7. Производитель работ проводит инструктажи по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте, не имея таких полномочий в связи с отсутствием обучения и аттестации по охране труда и пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума согласно должностным обязанностям – нарушение 2.1.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 (ред. от 30.11.2016).</p> <p>8. Отсутствуют личные карточки учета выдачи СИЗ – нарушение требований Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н (ред. от 12.01.2015).</p> <p>9. Не организовано проведение обучения по оказанию первой помощи пострадавшим в установленные сроки – в нарушение постановления Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29, ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».</p> <p>10. Работники, занятые на строительном производстве, не ознакомлены с инструкциями по охране труда.</p>		
--	--	--	--	--

		<p>11. На строительной площадке отсутствуют копии распорядительных документов по охране труда, необходимых для оформления при производстве строительных работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о назначении лиц, ответственных за обеспечение безопасного производства работ и охраны труда; - о назначении лиц, ответственных за содержание в исправном состоянии инструментов и приспособлений; - о медицинских аптечках для оказания первой помощи работникам; - о назначении лиц, ответственных за организацию погрузочно-разгрузочных работ и размещения грузов; - о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность; - об организации проведения инструктажей и обучения. <p>12. Нарушение сроков исполнения контракта – нарушение п. 2.1 контракта.</p> <p>13. Отчетная документация, в том числе исполнительная документация, на момент проведения проверки не представлена, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - журнал входного контроля (верификации); - общий журнал работ; - журналы специальных работ; - приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и технического контроля; - приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды; - исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении; - акты освидетельствования скрытых работ; - проекты производства работ; - сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных лабораторий; - акты выполненных работ по форме КС-2 – нарушение п. 4.10, СП 68.13330.2017, п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011. 		
		<p>На объекте: «Выполнение работ по капитальному ремонту части поликлиники № 1 им. Л.И. Захаровой ОБУЗ</p>	<p><u>Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения</u></p>	

		<p>«Кинешемская ЦРБ», расположенной по адресу г. Кинешма, ул. Советская, д. 15 литер Б1» выявлены нарушения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие ограждения строительной площадки, наличие свободного доступа, отсутствие запретительных и предупреждающих знаков – нарушение п. 4.7, п. 6.1.1, п. 6.2.2, п. 6.2.3, п. 6.2.5, п. 6.2.6, п. 6.2.17 СНИП 12-03-2001; п. 5.1, п. 17.1 СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 2. Отсутствие проекта производства работ – нарушение п. 11 СП 45.13330.2012 и п. 13 СП 50-101-2004, п. 3.3, п. 3.4, п. 3.5 СП 70.13330.2012 3. На строительной площадке отсутствует ППР. Соответственно, лица, занятые в рабочем процессе не ознакомлены с условиями производства работ, решениями по безопасности работ и охране труда – нарушение п. 8 Правил по охране труда в строительстве, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. N 336н (ред. от 31.05.2018). 4. Оконные блоки из ПВХ профилей имеют заусенцы водосливных отверстий, что может препятствовать отводу воды, часть блоков не имеют отверстий вовсе – нарушение п. 5.9.5, п. 5.9.6 ГОСТ 30674-99. 5. Установлено повреждение (нарушение целостности) центрального слоя монтажного шва, а также установлено фрагментарное отслоение внутреннего паропроницаемого шва – нарушение Г4 ГОСТ 30674-99, п. 5.1.1 ГОСТ 30971-2002, п. 5.1.1 ГОСТ Р 52749-2007. 6. Отсутствует программа проведения вводного инструктажа по охране труда – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 (ред. от 30.11.2016). 7. Производитель работ проводит инструктажи по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте, не имея таких полномочий в связи с отсутствием обучения и аттестации по охране труда и пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума согласно должностным обязанностям – нарушение 2.1.3 Порядка обучения по охране труда и проверки 	<p><u>вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u></p>	
--	--	---	--	--

		<p>знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 (ред. от 30.11.2016).</p> <p>8. Отсутствуют личные карточки учета выдачи СИЗ – нарушение требований Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н (ред. от 12.01.2015).</p> <p>9. Не организовано проведение обучения по оказанию первой помощи пострадавшим в установленные сроки – в нарушение постановления Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29, ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».</p> <p>10. Работники, занятые на строительном производстве, не ознакомлены с инструкциями по охране труда.</p> <p>11. На строительной площадке отсутствуют копии распорядительных документов по охране труда, необходимых для оформления при производстве строительных работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о назначении лиц, ответственных за обеспечение безопасного производства работ и охраны труда; о назначении лиц, ответственных за содержание в исправном состоянии инструментов и приспособлений; - о назначении лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте; - о медицинских аптечках для оказания первой помощи работникам; - о назначении лиц, ответственных за организацию погрузочно-разгрузочных работ и размещения грузов; - о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность; - об организации проведения инструктажей и обучения. <p>12. Нарушение сроков исполнения контракта – нарушение п. 2.1 контракта.</p> <p>13. Отчетная документация, в том числе исполнительная документация, на момент проведения проверки не представлена, а именно:</p>		
--	--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - журнал входного контроля (верификации); - общий журнал работ; - журналы специальных работ; - приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и технического контроля; - приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды; - исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении; - акты освидетельствования скрытых работ; - проекты производства работ; - сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных лабораторий; - акты выполненных работ по форме КС-2 – нарушение п. 4.10, СП 68.13330.2017, п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011. 		
10	ООО «Вектор Групп»	3702743845	Нарушения не выявлены	<u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u>	
11	ООО «Ивпромгорстрой СУОР»	3702176307	<p>На объекте: «Выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания выявленного объекта культурного наследия «Восьмилетняя школа № 51, в которой в 1930-1933гг. учился Герой Советского Союза Г.П. Александров (Литер А)», расположенной по адресу: г. Иваново, ул. 7-я Завокзальная, дом №29» выявлены нарушения:</p> <p>1. Отчетная документация, в том числе исполнительная документация, на момент проведения проверки не представлена в полном объеме, а именно отсутствуют:</p> <ul style="list-style-type: none"> - журнал входного контроля; - общий журнал работ; - акты освидетельствования скрытых работ; - сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных лабораторий. - приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и технического контроля; 	<u>Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u>	

			- приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды; - исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении – нарушение п. 4.10, СП 68.13330.2017, п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011.		
12	ООО «ИвСтройСтандарт»	3702670812	Нарушения не выявлены	<u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u>	
13	ООО «РСК «Монолит-ЛТД»	3702013736	На объекте: «Выполнение работ по капитальному ремонту административного здания УПФР в Заволжском муниципальном районе Ивановской области, расположенного по адресу: Герцена ул., д. 14, г. Заволжск, Ивановская область» выявлены нарушения: 1. Не предоставлена следующая документация отчетная документация, в том числе исполнительная документация, а именно: - журнал входного контроля; - общий журнал работ; - акты освидетельствования скрытых работ; - сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных лабораторий. - приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и технического контроля; - приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды; - исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении – нарушение п. 4.10, СП 68.13330.2017, п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011.	<u>Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u>	
14	ООО «ИвМонолитСтрой»	3702686763	Нарушения не выявлены	<u>Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия</u>	

ПРЕДЛОЖЕНО: После ознакомления членов комиссии с материалами проверок:

1. Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия по следующим организациям:

- 1) ООО «Алекс», ИНН 3701005404
- 2) ООО «СК «Ренессанс», ИНН 3702642276
- 3) ООО СК «РегионСтрой», ИНН 3702100820
- 4) ООО «Ивгеострой», ИНН 3702104447
- 5) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846
- 6) ООО «Строй - Бат», ИНН 3711018459
- 7) ОАО «Промтехмонтаж» г. Иваново, ИНН 3702441940
- 8) ООО «ЯКУТИЯ», ИНН 3703017892
- 9) ООО «Ивпромгорстрой СУОР», ИНН 3702176307
- 10) ООО «РСК «Монолит-ЛТД», ИНН 3702013736

2. Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие организации:

- 1) ООО «ОСК», ИНН 3702712766
- 2) ООО «Вектор Групп», ИНН 3702743845
- 3) ООО «ИвСтройСтандарт», ИНН 3702670812
- 4) ООО «ИвМонолитСтрой», ИНН 3702686763

Голосовали: "за" – 10 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия по следующим организациям:

- 1) ООО «Алекс», ИНН 3701005404
- 2) ООО «СК «Ренессанс», ИНН 3702642276
- 3) ООО СК «РегионСтрой», ИНН 3702100820
- 4) ООО «Ивгеострой», ИНН 3702104447
- 5) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846
- 6) ООО «Строй - Бат», ИНН 3711018459
- 7) ОАО «Промтехмонтаж» г. Иваново, ИНН 3702441940
- 8) ООО «ЯКУТИЯ», ИНН 3703017892

- 9) ООО «Ивпромгорстрой СУОР», ИНН 3702176307
- 10) ООО «РСК «Монолит-ЛТД», ИНН 3702013736

2. Признать соответствующими требованиям Ассоциации СРО «ИОС» следующие организации:

- 1) ООО «ОСК», ИНН 3702712766
- 2) ООО «Вектор Групп», ИНН 3702743845
- 3) ООО «ИвСтройСтандарт», ИНН 3702670812
- 4) ООО «ИвМонолитСтрой», ИНН 3702686763

Решение принято единогласно.

**Председатель
Контрольной комиссии**



И.В. Рыбаков

Секретарь Контрольной комиссии

С.С. Кабешова