

ПРОТОКОЛ № 15

заседания Контрольной комиссии Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»

«Ивановское Объединение Строителей» г. Иваново

«02» ноября 2022 г. 16 ч. 00 мин.

Место заседания: г. Иваново, ул. Крутицкая, д.20 А

Присутствуют члены комиссии:

Берегов Евгений Александрович – генеральный директор ООО «Центр независимых экспертиз», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО – 281;

Цветков Илья Николаевич — директор ООО «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД», ИНН 3702529915, номер в реестре СРО -280;

Кузнецова Эльвира Анатольевна – инженер ООО «Навигатор», ИНН 3334009752, номер в реестре CPO – 643;

Кабешова Светлана Сергеевна — начальник отдела контроля Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

Нагибина Татьяна Александровна — старший инспектор отдела контроля Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

Первунин Владислав Евгеньевич — ведущий инспектор отдела контроля Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

Юлькова Екатерина Сергеевна — заместитель генерального директора по экономике и финансам Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

Лобачева Александра Павловна — начальник юридического отдела Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»;

Гусева Мария Андреевна — бухгалтер Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей».

Всего членов Контрольной комиссии - 9 человек.

Кворум для голосования имеется.

повестка дня:

1. О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: "за" — 9 голосов, "против" — 0 голосов, "воздержались" — 0 голосов.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии.

Решение принято единогласно.




ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций

СЛУШАЛИ: Берегова Евгения Александровича, который сообщил членам Контрольной комиссии о результатах проведения внеплановых проверок (акт № 120/п от $31.08.2022\ \Gamma$.; акт № 1-121/п от $31.08.2022\ \Gamma$.; акт № 2-121/п от $31.08.2022\ \Gamma$.; акт № 122/п от $31.08.2022\ \Gamma$.; акт № 1-130 от $16.09.2022\ \Gamma$. акт № 29-130 от $16.09.2022\ \Gamma$.; акт № 134/п от $06.10.2022\ \Gamma$.; акт № 135/п от $12.10.2022\ \Gamma$.; акт № 1-136/п от $29.10.2022\ \Gamma$.; акт № 2-136/п от $29.10.2022\ \Gamma$.; акт № 2-136/п от $29.10.2022\ \Gamma$.; акт № 139/п от $31.10.2022\ \Gamma$.; акт № 140/п от $31.10.2022\ \Gamma$.; акт № 141/п от $31.10.2022\ \Gamma$.; акт № 142/п от $31.10.2022\ \Gamma$.; акт № 143/п от $31.10.2022\ \Gamma$.; акт № 144/п от $31.10.2022\ \Gamma$.; акт № 145/п от $31.10.2022\ \Gamma$.) на предмет соблюдения и исполнения членами Ассониании:


- 1) требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании;
- 2) требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, в т.ч. стандартов на организацию строительного процесса;
- 3) обязательств по договорам строительного подряда, договорам о сносе, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, в том числе в части:
 - наличия договора страхования риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда
 - наличия не менее двух специалистов по месту основной работы, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства
- 4) соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договора о сносе, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

в отношении следующих членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»:






№ п/п	Наименование	инн	Нарушение	Решение Контрольной комиссии	Примечание
1.	ООО «Воймига»	3709004995	Нарушений не выявлено	Не направлять материалы	
				проверки в Дисциплинарную	
				комиссию для решения	
				вопроса о применении мер	
	000 HM C ×	2702606762	TT 0	дисциплинарного воздействия	
2.	ООО «ИвМонолитСтрой»	3702686763	Нарушений не выявлено	Не направлять материалы	
				проверки в Дисциплинарную	
				комиссию для решения	
				вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	
3.	ООО «Росинка»	3702253520	Нарушений не выявлено	Не направлять материалы	
٥.	OOO (II OCUHRa))	3102233320	парушении не выявлено	проверки в Дисциплинарную	
				комиссию для решения	
				вопроса о применении мер	
				дисциплинарного воздействия	
4.	ООО «СК Статус»	3702254876	Нарушений не выявлено	Не направлять материалы	
			Try .	проверки в Дисциплинарную	
				комиссию для решения	
				вопроса о применении мер	
				дисциплинарного воздействия	
5.	ООО «Феникс М»	3703023600	Нарушений не выявлено	Не направлять материалы	
				проверки в Дисциплинарную	
				комиссию для решения	
				вопроса о применении мер	
				дисциплинарного воздействия	
6.	ООО «СтройСтандарт»	3702104454	Нарушений не выявлено	Не направлять материалы	
				проверки в Дисциплинарную	
				комиссию для решения	
				вопроса о применении мер	
	000 4	270 (0200 41	TT 0	дисциплинарного воздействия	**
7.	ООО «Авторитет»	3706030041	Нет сведений о включении 2-х специалистов в	Не направлять материалы	Нарушение
			национальный реестр специалистов – нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации	проверки в Дисциплинарную	устранено 27.10.2022 г.
			6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское	комиссию для решения вопроса о применении мер	27.10.2022 F.
			Объединение Строителей", в том числе о требованиях к	дисциплинарного воздействия	
			членам Ассоциации саморегулируемая организация	дисциплипарного воздействия	
L			пленам песоциации саморегулируемал организация		






			"Ивановское Объединение Строителей", о размере,		
			порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов		
8.	ООО «Инвестстрой»	3702199914	Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов — нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов	Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	Нарушение устранено 26.09.2022 г.
9.	ООО «Связьстрой»	3702688087	Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов — нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов	Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	Нарушение устранено 02.11.2022 г.
10.	ООО «СТРОЙИНЖЕНЕРМОНТАЖ»	3702000511	Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов — нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов	Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	Нарушение устранено 26.09.2022 г.
11.	ООО «ТехноЛайн»	3702557302	Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов — нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере,	Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	Нарушение устранено 19.09.2022 г.






			порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов		
12.	ООО «Уютный двор»	3702590846	Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов — нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов	Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	Нарушение устранено 26.09.2022 г.
13.	ООО «КЛАССИК»	3702100361	Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов — нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда № 272-22 от 15.08.2022 г. — нарушение п. 1.5 Требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.)	Не направлять материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	Нарушение устранено 01.11.2022 г.
14.	ООО «Аксель»	3702710529	Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов — нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере,	Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	






			порядке расчета и уплаты вступительного взноса,		
	000 000000		членских взносов		
15.	ООО «ВВИСК»	3702072940	Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов — нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов	Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	
16.	OOO «BEPECT»	3706016061	Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов — нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов	Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	
17.	ИП Грачев А. А.	370257798560	Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов — нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов	Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	
18.	ООО «ГТК-Экспедиция»	3702692171	Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов — нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов	Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	






				,	
19.	ООО «ДельтаСтрой»	4401181312	Нет сведений о включении 2-х специалистов в	Направить материалы	
			национальный реестр специалистов – нарушение п.	<u>проверки</u> в Дисциплинарную	
			6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации	комиссию для решения	
			саморегулируемая организация "Ивановское	вопроса о применении мер	
			Объединение Строителей", в том числе о требованиях к	дисциплинарного воздействия	
			членам Ассоциации саморегулируемая организация		
			"Ивановское Объединение Строителей", о размере,		
			порядке расчета и уплаты вступительного взноса,		
			членских взносов		
20.	OOO «ДСК-37»	3702222352	Нет сведений о включении 2-х специалистов в	Направить материалы	
			национальный реестр специалистов – нарушение п.	проверки в Дисциплинарную	
			6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации	комиссию для решения	
			саморегулируемая организация "Ивановское	вопроса о применении мер	
			Объединение Строителей", в том числе о требованиях к	дисциплинарного воздействия	
			членам Ассоциации саморегулируемая организация		
			"Ивановское Объединение Строителей", о размере,		
			порядке расчета и уплаты вступительного взноса,		
			членских взносов		
21.	OOO «3EBC»	3702172479	Нет сведений о включении 2-х специалистов в	Направить материалы	
			национальный реестр специалистов – нарушение п.	проверки в Дисциплинарную	
			6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации	комиссию для решения	
			саморегулируемая организация "Ивановское	вопроса о применении мер	
			Объединение Строителей", в том числе о требованиях к	дисциплинарного воздействия	
			членам Ассоциации саморегулируемая организация		
			"Ивановское Объединение Строителей", о размере,		
			порядке расчета и уплаты вступительного взноса,		
			членских взносов		
22.	ООО «Ивановское ДРСУ №2»	3702515422	Нет сведений о включении 2-х специалистов в	Направить материалы	
			национальный реестр специалистов – нарушение п.	<u>проверки</u> в Дисциплинарную	
			6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации	комиссию для решения	
			саморегулируемая организация "Ивановское	вопроса о применении мер	
			Объединение Строителей", в том числе о требованиях к	дисциплинарного воздействия	
			членам Ассоциации саморегулируемая организация		
			"Ивановское Объединение Строителей", о размере,		
			порядке расчета и уплаты вступительного взноса,		
			членских взносов		






23.	OOO «HCK»	3702205406	Пот оположей о положения 1 и опол	Попровит	
23.	OOO «nck»	3702203400	Нет сведений о включении 2-х специалистов в	<u>Направить</u> материалы проверки в Дисциплинарную	
			национальный реестр специалистов — нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации		
				комиссию для решения	
			саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к	вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	
				дисциплинарного воздеиствия	
			членам Ассоциации саморегулируемая организация		
			"Ивановское Объединение Строителей", о размере,		
			порядке расчета и уплаты вступительного взноса,		
2.4	OOO «PT37»	2702661172	членских взносов	II.	
24.	000 «P13/»	3702661173	Нет сведений о включении 2-х специалистов в	Направить материалы	
			национальный реестр специалистов – нарушение п.	проверки в Дисциплинарную	
			6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации	комиссию для решения	
			саморегулируемая организация "Ивановское	вопроса о применении мер	
			Объединение Строителей", в том числе о требованиях к	дисциплинарного воздействия	
			членам Ассоциации саморегулируемая организация		
			"Ивановское Объединение Строителей", о размере,		
			порядке расчета и уплаты вступительного взноса,		
2.5	000 001	2702610005	членских взносов	11	
25.	OOO «CCM»	3702619005	Нет сведений о включении 2-х специалистов в	Направить материалы	
			национальный реестр специалистов – нарушение п.	проверки в Дисциплинарную	
			6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации	комиссию для решения	
			саморегулируемая организация "Ивановское	вопроса о применении мер	
			Объединение Строителей", в том числе о требованиях к	дисциплинарного воздействия	
			членам Ассоциации саморегулируемая организация		
			"Ивановское Объединение Строителей", о размере,		
			порядке расчета и уплаты вступительного взноса,		
		2-0-1 100-0	членских взносов		
26.	OOO «CCC»	3702168070	Нет сведений о включении 2-х специалистов в	Направить материалы	
			национальный реестр специалистов – нарушение п.	проверки в Дисциплинарную	
			6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации	комиссию для решения	
			саморегулируемая организация "Ивановское	вопроса о применении мер	
			Объединение Строителей", в том числе о требованиях к	дисциплинарного воздействия	
			членам Ассоциации саморегулируемая организация		
			"Ивановское Объединение Строителей", о размере,		
			порядке расчета и уплаты вступительного взноса,		
			членских взносов		






27.	ООО «Строй-Перспектива»	3702053320	Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов — нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация	Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	
			"Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов		
28.	ИП Фероян С.А.	370218247626	Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов — нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов	Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	
29.	ООО «Форт»	3702126754	Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов — нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов	Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	
30.	ООО «ЭЭФ»	3702052541	Нет сведений о включении 2-х специалистов в национальный реестр специалистов — нарушение п. 6.3.2 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов	Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия	






	T				
31.	ООО «ПИК»	3704009527	Не соответствует фактический совокупный размер	Направить материалы	
			обязательств по договорам строительного подряда,	<u>проверки</u> в Дисциплинарную	
			заключенным членом Ассоциации с использованием	комиссию для решения	
			конкурентных способов заключения договоров,	вопроса о применении мер	
			предельному размеру обязательств, исходя из	дисциплинарного воздействия	
			которого таким членом Ассоциации был внесен взнос		
			в компенсационный фонд обеспечения договорных		
			обязательств – нарушение нарушения ч. 13 ст. 55.16		
			Градостроительного кодекса Российской Федерации		
			Отсутствует договор страхования риска	Направить материалы	
			ответственности за нарушение условий договора	проверки в Дисциплинарную	
			строительного подряда № 2262 от 17.08.2022 г. –	комиссию для решения	
			нарушение п. 1.5 Требования к страхованию финансовых	вопроса о применении мер	
			рисков членов Ассоциации саморегулируемая	дисциплинарного воздействия	
			организация "Ивановское Объединение Строителей",		
			возникающих вследствие неисполнения или		
			ненадлежащего исполнения обязательств по договорам		
			строительного подряда, договоров подряда сноса,		
			заключенным с использованием конкурентных способов		
			заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.)		
32.	ИП Плотников Н.В.	372900134596	Не соответствует фактический совокупный размер	Направить материалы	
			обязательств по договорам строительного подряда,	<u>проверки</u> в Дисциплинарную	
			заключенным членом Ассоциации с использованием	комиссию для решения	
			конкурентных способов заключения договоров,	вопроса о применении мер	
			предельному размеру обязательств, исходя из	дисциплинарного воздействия	
			которого таким членом Ассоциации был внесен взнос		
			в компенсационный фонд обеспечения договорных		
			обязательств – нарушение нарушения ч. 13 ст. 55.16		
			Отсутствует договор страхования риска	Направить материалы	
			ответственности за нарушение условий договора	проверки в Дисциплинарную	
			строительного подряда:	комиссию для решения	
				вопроса о применении мер	
				дисциплинарного воздействия	
			1.7		
			Объединение Строителей", возникающих вследствие		
			Градостроительного кодекса Российской Федерации Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора договора строительного подряда: № 10ПСД-22 от 18.10.2022 г.; № 11ПСД-22 от 18.10.2022 г. - - нарушение п. 1.5 Требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации	проверки в Дисциплинарную комиссию для решения	






Венеполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда сноса, заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.) 33. ООО «ОПОРА» З702670844 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора подряда № 2129-К от 01.09.2022 г. — нарушение п. 1.5 Требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда сноса, заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.) 34. ООО «Кард» З705063245 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора проверки в Дисциплинарную на материалы проверки в Дисциплинарную на материалы проверки в Дисциплинарную проверки в Дисциплинарную на материалы проверки в Дисциплинарную пров	33. ООО «ОПОРА»
договоров подряда сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.) 33. ООО «ОПОРА» 3702670844 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда № 2129-К от 01.09.2022 г. — нарушение п. 1.5 Требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда сноса, заключения с использованием конкурентных способов заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.) 34. ООО «Кард» 3705063245 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора Порверки в Дисциплинарную	33. ООО «ОПОРА»
33. ООО «ОПОРА» 3702670844 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вогранизация "Ивановское Объединение Строителей", возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договоро подряда сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.) 3705063245 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия объединения строительного подряда, договоров подряда сноса, заключеным с использованием конкурентных способов заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.) 44 править материалы ответственности за нарушение условий договора проверки в Дисциплинарную ответственности за нарушение условий договора	33. ООО «ОПОРА»
33. ООО «ОПОРА» 3702670844 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда № 2129-К от 01.09.2022 г. — нарушение п. 1.5 Требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда сноса, заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.) 34. ООО «Кард» 3705063245 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора В Дисциплинарную проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия Направить материалы проверки в Дисциплинарную в Дисциплинарную в Дисциплинарную	33. ООО «ОПОРА»
33. ООО «ОПОРА» 3702670844 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда № 2129-К от 01.09.2022 г. — нарушение п. 1.5 Требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации саморетулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.) Направить материалы проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия ответственности за нарушение условий договора проверки в Дисциплинарную ответственности за нарушение условий договора проверки в Дисциплинарную проветственности за нарушение условий договора проветственности за нарушение услови договора проветственности за нарушение услови договора проветственности за нарушение условора проветственности за нарушение условора проветственности за нарушение условности за нарушение условности за нарушение условности за нарушение условн	33. ООО «ОПОРА»
ответственности за нарушение условий договора строительного подряда № 2129-К от 01.09.2022 г. — нарушение п. 1.5 Требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.) 34. ООО «Кард» 3705063245 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора проверки в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия вопроса о применении мер дисциплинарную вопроса о применения	33. ООО «ОПОРА»
строительного подряда № 2129-К от 01.09.2022 г. — нарушение п. 1.5 Требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.) 34. ООО «Кард» 3705063245 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора в Дисциплинарную	
нарушение п. 1.5 Требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.) 34. ООО «Кард» 3705063245 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора проверки в Дисциплинарную	
рисков членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.) 34. ООО «Кард» 3705063245 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора поверки в Дисциплинарную	
организация "Ивановское Объединение Строителей", возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.) 34. ООО «Кард» 3705063245 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора проверки в Дисциплинарную	
возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.) 34. ООО «Кард» 3705063245 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора проверки в Дисциплинарную	
ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.) 34. ООО «Кард» 3705063245 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора проверки в Дисциплинарную	
строительного подряда, договоров подряда сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.) 34. ООО «Кард» 3705063245 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора проверки в Дисциплинарную	
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.) 34. ООО «Кард» 3705063245 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора проверки в Дисциплинарную	
34. OOO «Кард» 3705063245 Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора Проверки в Дисциплинарную Отсутственности за нарушение условий договора Отсутственности за нарушение условии за нарушение условий договора Отсутственности за нарушение условите условите условите условите условите условите условите ус	
34. ООО «Кард» 3705063245 Отсутствует договор страхования риска Направить материалы ответственности за нарушение условий договора проверки в Дисциплинарную	
ответственности за нарушение условий договора проверки в Дисциплинарную	
	34. ООО «Кард»
строительного подряда № 1 от 03.10.2022 г. – комиссию для решения	
нарушение п. 1.5 Требования к страхованию финансовых вопроса о применении мер	
рисков членов Ассоциации саморегулируемая дисциплинарного воздействия	
организация "Ивановское Объединение Строителей",	
возникающих вследствие неисполнения или	
ненадлежащего исполнения обязательств по договорам	
строительного подряда, договоров подряда сноса,	
заключенным с использованием конкурентных способов	
заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.)	
35. ООО «СК «Радетель» 3702013736 Отсутствует договор страхования риска Направить материалы	35. ООО «СК «Радетель»
ответственности за нарушение условий договора проверки в Дисциплинарную	
строительного подряда № 222/2022-ЭА от 27.09.2022 г. комиссию для решения	
– нарушение п. 1.5 Требования к страхованию вопроса о применении мер	
финансовых рисков членов Ассоциации дисциплинарного воздействия	
саморегулируемая организация "Ивановское	
Объединение Строителей", возникающих вследствие	
неисполнения или ненадлежащего исполнения	
обязательств по договорам строительного подряда,	
договоров подряда сноса, заключенным с	1






			использованием конкурентных способов заключения	
			договоров (ред. 07.12.2018 г.)	
36.	OOO «СК Ренессанс»	3702642276	Отсутствует договор страхования риска	Направить материалы
30.	OOO WER T CHECCARE	3702042270	ответственности за нарушение условий договора	проверки в Дисциплинарную
				комиссию для решения
			строительного подряда: ■ № (без номера) от 28.09.2022 г.;	-
			- № К169/2022 от 20.09.2022 г.	вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия
				дисциплинарного воздействия
			1,	
			1	
			1 0 10	
			Объединение Строителей", возникающих вследствие	
			неисполнения или ненадлежащего исполнения	
			обязательств по договорам строительного подряда,	
			договоров подряда сноса, заключенным с	
			использованием конкурентных способов заключения	
27	000 C "T	2702102655	договоров (ред. 07.12.2018 г.)	TT
37.	ООО «СтройТорг»	3702193655	Отсутствует договор страхования риска	Направить материалы
			ответственности за нарушение условий договора	<u>проверки</u> в Дисциплинарную
			строительного подряда № 26-2022/ПР от 17.10.2022	комиссию для решения
			г. – нарушение п. 1.5 Требования к страхованию	вопроса о применении мер
			финансовых рисков членов Ассоциации	дисциплинарного воздействия
			саморегулируемая организация "Ивановское	
			Объединение Строителей", возникающих вследствие	
			неисполнения или ненадлежащего исполнения	
			обязательств по договорам строительного подряда,	
			договоров подряда сноса, заключенным с	
			использованием конкурентных способов заключения	
20	ООО «ФСК»	2702720462	договоров (ред. 07.12.2018 г.)	Hormonymy
38.	UUU «ΨCK»	3702729463	Отсутствует договор страхования риска	Направить материалы
			ответственности за нарушение условий договора	проверки в Дисциплинарную
			строительного подряда: ■ № 27-2022/ПР от 17 10 2022 г	комиссию для решения
			512 27 2022/111 01 17:10:2022 1:3	вопроса о применении мер
			■ № 28-2022/ПР от 20.10.2022 г.	дисциплинарного воздействия
			– нарушение п. 1.5 Требования к страхованию	
			финансовых рисков членов Ассоциации	
			саморегулируемая организация "Ивановское	
			Объединение Строителей", возникающих вследствие	
			неисполнения или ненадлежащего исполнения	






договоров нодряда своеса, заключенным с непользованием комкрентных своебов заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.)			ı		
Виспользованием конкурентных способов заключения договоров (ред. От.12.2018 г.) 1. На объекте «Выполнение работ по капитальному ремонту ОБУЗ "ГКБ №5 г. Инанова", полилипики 11, накольшийся но дверсу: и Выванов, ул. Шубиных, д. ЗА (Этап 12)» в рамкая исполнения договора № 121/122 от 16.08.2012 г. выявлены нармения: - Не предоставлены сведения о допуске к прогаводству дабот работников, пропедпик обучение безонасным методам и приемам выполнения работ документы, подтперждающие проведение проверки знаний гребований охраны труда работников (удостоверения по ОТ и ПТМ, по обучению безопасном методам и приемам выполнения работ документы, подтперждающие проведение проверки знаний гребований охраны труда работников (удостоверения по ОТ и ПТМ, по обучению безопасном методам и приемам выполнения работ на высоте, по оказанию и проверке знаний гребований охраны труда, протоколы/выписки и прогоколы/выписки и прогоколы/выписки и прогоколы/выписки и прогоколы/выписки и прогоколы/выписки и прогоколы заседания компесий по проверке знаний гребований охраны труда, г. 21 ПТМ ГРИ Обязанности работодателя в области охраны труда и проверки знании пребований ОТ пратодателя в области охраны труда, т. 5. П Горадка обучения по охране труда и проверки знании пребований ОТ да 12.12.2021 № 2464 - Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, протрамы вводного инструктажа, по 10, п. 11 Порадка обучения по охране груда и проверки знания требований от проверки знания требований охраны труда, утв. Постановаением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 - Конструкции перегородок из гипсокартова собраны с нарушением конструктивных решений, техмологии, технических решений. Стыки профилей в стюбках жаракае расположены без смещений (текмологии, технических решений. Стыки профилей в стибках жаракае расположены без смещений (текмольтей в стибках жаракае расположены без смещений.				обязательств по договорам строительного подряда,	
договоров (ред. 07.12.2018 г.) догов (ред. 07.12.2018 г.) договоров (ред. 07.12.2018 г.) договоров (ред. 07.12.2018 г.) договоров (ред. 07.12.2018 г.) догов (ред. 07.12.2018 г.) договоров (ред. 07.12.2018 г.) договоров (ред. 07.12.2018 г.) договоров (ред. 07.12.2018 г.) догов					
37.28005578					
ремонту ОБУЗ "ГКБ №3 г. Йавнова", поликлиники 11, находящийся по адресу: г. Навново, уд. Шубных, д. 3A Отап 2)» в рамках исполнения дотовора № 121/22 от 16.08.2022 г. выявляены парушения: • Не предоствявеные деции о допуске к производству работ работников, процедцик обучение безопасным методам и приемам выполнения работ документы, подтверждающие проведение проверки знаний требований охраны труда, работников (удостоверения по ОТ и ПГМ, по обучение безопасном методам и приемам выполнения работ на высоте, по оказанню первой помощи погравлавшим при НС на производстве, приказы о создании внутри предприятий комиссий по проверке знаний требований охраны труда, протоколы/выпински из протоколов заседания комиссий по проверке знаний требований ОТ) — нарушение ст. 214 TК РФ Обязанности работодателя в области охраны труда; п. 53 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований от труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 • Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вно охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 • Не предоставленыя во долеги проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 11 Порядка обучения по отране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 • Конструкции переторок из гипсокартона собраны с нарушением конструктивымых решений, технологии, технологием конструктама без смещения (не врабскку) – нарушенении. Т.1.5.1 СП 163.1325800.2					
11. находящийся по адресу: г. Иваново, ул. ПІубиных, д. 3А (Этал 2)» в рамках исполнения договора № 121/22 от 16.08.2022 г. выявляены нарушения: • Не предоставлены сведения о допуске к производству работ работных процеащих обучение безопасным методям и приемам выполнения работ документы, подтверждающие проведение проверки знаний требований охраны труда работников (удостоверення по ОТ и ПТМ, по обучению безопасном методам и приемам выполнения работ на высоте, по оказанию первой помощи пострадавшим при НС на производстве, приказы о создании впутри предприятий комиссий по проверке знаний требований охраны труда, протоколь/выписки из протоколов зассдания комиссий по проверке знаний требований от 10 — нарушение ст. 214 ТК РФ Обязанности работодателя в области охраны труда, то 33 Порядка обучения по охране труда и проверки знании требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 • Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа п. 10, п. 11 Порядка обучения по драве груда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 • Конструкции перетородок из гипсокартона собраны с нарушением конструкции перетородок из гипсокартона собраны с нарушением конструкции перетородок из гипсокартона собраны с нарушением конструкции перетородных решений, гехнологии, технических решений, гехнологии, технических решений, гехнологии, технических решений. Стыки профылей в стойках каркаса расположены без смещения (не вразбежку) – нарушением г. 7.1.5.1 СП 163.1325800.2014 • Не оформлен акт-долуск для производства	39.	ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ»	3728005578		
п. ЗА (Этап 2)» в рамках исполнения договора № 121/22 от 16.08.2022 г. выявлены нарушения: Не предоставлены сведения о допуске к производству работ работников, пропедвик обучение безопасным методам и приемам выполнения работ документы, подтверждающие проведение проверки знаний требований охраны труда работников (удостоверения по ОТ и ПТМ, по обучению безопасном методам и приемам выполнения работ на высоте, по оказанию первой помощи при НС на производстве, приказы о создании внутри предприятий коммесий по проверке знаний требований охраны труда, протоколы/выписки из протоколо заседания комиссий по проверке знаний требований ОТ) — нарушение ст. 214 ТК РФ Обязанности работодателя в области охраны труда; п. 53 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований ОТ) — нарушение ст. 214 ТК рФ Обязанию труда; п. 53 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, п, 10, п. 11 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 Конструкции перегородок из типсокартона собраны с нарушением конструктивных решений, технологии, технологии профылей в стойках каркаса расположены бее смещения (не вразбежку) — нарушение п. 7.1.5.1 СП 163.1325800.2014 Не оформале актатом для производства					
 Не предоставлены сведения о допуске к производству работ работников, прошедших обучение безопасным методам и приемам выполнения работ документы, подтверждающие проведение проверки знаний требований охраны труда работников (удостоверения по ОТ и ПТМ, по обучению безопасном методам и приемам выполнения работ на высоте, по оказанию первой помощи пострадавшим при НС на производстве, приказы о создании внутри предприятий комиссий по проверке знаний требований охраны труда, протоколы/выписки из протоколюя заседания комиссий по проверке знаний требований ОТ – нарупение ст. 214 ТК РФ Обязанности работодателя в области охраны труда; п. 53 Порядка обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа п. 10, п. 11 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 Конструктажа программа вводного инструктажа п. 10, п. 11 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 Конструктии перегородок из гипсокартона собраны с нарушением конструктивных решений, техньологии, технических без смещения (не вразбежку) – нарушением конструктивных решений, техньологии, технических без смещения (не вразбежку) – нарушением акт-допуск для производства 					
 Не предоставлены сведения о допуске к производству работ работников, прошедших обучение безопасным методам и приемам выполнения работ документы, подтверждающие проведение проверки знаний требований охраны труда работников (удостоверения по ОТ и ПТМ, по обучению безопасном методам и приемам выполнения работ на высоте, по оказанию первой помощи пострадавшим при НС на производстве, приказы о создании внутри предприятий комиссий по проверке знаний требований охраны труда, протоколь/явликси из проколь/явликси из правилия комиссий по проверке знаний требований ОТ) — нарушение ст. 214 ТК РФ Обазанности работодателя в области охраны труда; п. 53 Порядка обучения по охрана груда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 Не предоставлены журнап ретистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа, программа вводного инструктажа п. 10, п. 11 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 Конструкции перегородок из гипсокартона собраны с нарушением конструктивных решений, техныческия състака и программа решений, техныческия състака и программа без смещения (не вразбежку) – нарушением конструктивных решений, технычоския без смещения (не вразбежку) – нарушением акт-допуск для производства Не оформлен акт-допуск для производства 					
производству работ работников, прошедших обучение безопасным методам и приемам выполнения работ документы, подтверждающие проведение проверки знаний требований охраны труда работников (удостоверения по ОТ иТМ, по обучению безопасном методам и приемам выполнения работ на высоте, по оказанию первой помощи пострадавшим при НС на производстве, приказы о создания внутри предприятий комиссий по проверке знаний требований охраны труда, протоколь/выписки из протоколов заседания комиссий по проверке знаний требований охраны труда, протоколь/выписки из протоколов заседания комиссий по проверке знаний требований охраны труда и проверке знаний требований охраны труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 • Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа п. 10, п. 11 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда и проверки знания требований охраны труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 • Конструкции перегородок из гипсокартона собраны с нарушением конструктивных решений, технологии, техничеснием конструктивных решений, технологии, техничеснием конструктивных решений, стыки профилей в стойках каракае расположены без смещения (не вразбежку) – нарушение колструктивных решений, 1.5.1.CП 163.1325800.2014 • Не оформлен акт-долуск для производства				121/22 от 16.08.2022 г. выявлены нарушения:	
безопасным методам и приемам выполнения работ документы, подтверждающие проведение проверки знаний требовании охраны труда работников (удостоверения по ОТ и ПТМ, по обучению безопасном методам и приемам выполнения работ на высоте, по оказанию первой помощи пострадавшим при НС на производстве, приказы о создании внутри предприятий комиссий по проверке знаний требований охраны труда, протоколы/выписки из протоколов заседания комиссий по проверке знаний требований ОТ) — нарушение ст. 214 ТК РФ Обязанности работодателя в области охраны труда; п. 53 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 ■ Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, протрамма вводного инструктажа п. 10, п. 11 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 ■ Конструкции перегородок из гипсокартона собраны с нарушением конструктивных решений, технологии, технических решений. Стыки профилей в стойках каркаса расположены без смещения (не вразбежку) — нарушение п. 7.1.5.1 СП 163.1325800.2014 ■ Не офорален акт-допуск для производства					
документы, подтверждающие проведение проверки знаний требований охраны труда работников (удостоверения по ОТ и ПТМ, по обучению безоласном методам и приемам выполнения работ на высоте, по оказанию первой помощи пострадавщим при НС на производстве, приказы о создании внутри пресприятий комиссий по проверке знаний требований охраны труда, протоколь/выписки из протоколов заседания комиссий по проверке знаний требований ОТ) — нарушение ст. 214 ТК РФ Обязанности работодателя в области охраны труда; п. 53 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 ■ Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа п. 10, п. 11 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 ■ Конструкции переогородок из типсокартона собраны с нарушением конструктивных решений, технологии, технических решений. Стыки профилей в стойках каркаса расположены без смещения (не вразбежку) — нарушение п. 7.1.5.1 СП 163.1325800.2014 ■ Не оформлен акт-допуск для производства					
удоствоверения по ОТ и ПТМ, по обучению безопасном методам и приемам выполнения работ на высоте, по оказанию первой помощи пострадавщим при НС на производстве, приказы о создании внутри предприятий комиссий по проверке знаний требований охраны труда, протоколы/выписки из протоколов заседания комиссий по проверке знаний требований охраны труда, протоколы/выписки из протоколов заседания комиссий по проверке знаний требований ОТ) — нарушение ст. 214 ТК РФ Обязанности работодателя в области охраны труда; п. 53 Порядка обучения по охраны труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 ■ Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа п. 10, п. 11 Порядка обучения по охрань труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 ■ Конструкции перегородок из гипсокартона собраны с нарушением конструктивных решений, технологии, технических решений. Стыки профилей в стойках каркаса располжены без смещения (не вразбежку) — нарушение п. 7.1.5.1 СП 163.1325800.2014 ■ Не оформален акт-допуск для производства				безопасным методам и приемам выполнения работ	
(удостоверения по ОТ и ПТМ, по обучению безопасном методам и приемам выполнения работ на высоте, по оказанию первой помощи пострадавшим при НС на производстве, приказы о создании внутри предприятий комиссий по проверке знаний требований охраны труда, протоколы/выписки из протоколы заседания комиссий по проверке знаний требований ОТ) — нарушение ст. 214 ТК РФ Обязанности работодателя в области охраны труда; п. 53 Порядка обучения по охрань труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 ■ Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа п. 10, п. 11 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 ■ Конструкции перетородок из типсокартона собраны с нарушением конструктивных решений, технологии, технических решений. Стыки профилей в стойках каркаса расположены без смещения (не вразбежку) — нарушение п. 7.1.5.1 СП 163.1325800.2014 ■ Не оформлен акт-допуск для производства					
методам и приемам выполнения работ на высоте, по оказанию первой помощи пострадавщим при НС на производстве, приказы о создании внутри предприятий комиссий по проверке знаний требований охраны труда, протоколы/выписки из протоколов заседания комиссий по проверке знаний требований ОТ) — нарушение ст. 214 ТК РФ Обязанности работодателя в области охраны труда; п. 53 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 ■ Не предоставлены журнал регистрации вводного инструуктажа, программа вводного инструктажа п. 10, п. 11 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 ■ Конструкции перегородок из гипсокартона собраны с нарушением конструктивных решений, технологии, технических решений. Стыки профилей в стойках каркаса расположены без смещения (не вразбежку) — нарушение п. 7.1.5.1 СП 163.1325800.2014 ■ Не оформлен акт-допуск для производства					
оказанию первой помощи пострадавшим при НС на производстве, приказы о создании внутри предприятий комиссий по проверке знаний требований охраны труда, протоколы/выписки из протоколов заседания комиссий по проверке знаний требований ОТ) — нарушение ст. 214 ТК РФ Обязанности работодателя в области охраны труда; п. 53 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 ■ Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа п. 10, п. 11 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 ■ Конструкции перегородок из гипсокартона собраны с нарушением конструктивных решений, технологии, технических решений. Стыки профилей в стойках каркаса расположены без смещения (не вразбежку) — нарушение п. 7.1.5.1 СП 163.1325800.2014 ■ Не оформлен акт-допуск для производства					
производстве, приказы о создании внутри предприятий комиссий по проверке знаний требований охраны труда, протоколы/выписки из протоколов заседания комиссий по проверке знаний требований ОТ) — нарушение ст. 214 ТК РФ Обязанности работодателя в области охраны труда; п. 53 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 ■ Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа п. 10, п. 11 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 ■ Конструкции перегородок из гипсокартона собраны с нарушением конструктивых решений, технологии, технических решений. Стыки профилей в стойках каркаса расположены без смещения (не вразбежку) — нарушение п. 7.1.5.1 СП 163.1325800.2014 ■ Не оформлен акт-допуск для производства					
комиссий по проверке знаний требований охраны труда, протоколь/выписки из протоколов заседания комиссий по проверко бязанности работодателя в области охраны труда; п. 53 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа п. 10, п. 11 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 Конструкции перегородок из гипсокартона собраны с нарушением конструктивных решений, технологии, технических решений. Стыки профилей в стойках каркаса расположены без смещения (не вразбежку) – нарушение п. 7.1.5.1 СП 163.1325800.2014 Не оформлен акт-допуск для производства					
протоколы/выписки из протоколов заседания комиссий по проверке знаний требований ОТ) — нарушение ст. 214 ТК РФ Обязанности работодателя в области охраны труда; п. 53 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 ■ Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа п. 10, п. 11 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 ■ Конструкции перегородок из гипсокартона собраны с нарушением конструктивных решений, технологии, технических решений. Стыки профилей в стойках каркаса расположены без смещения (не вразбежку) — нарушение п. 7.1.5.1 СП 163.1325800.2014 ■ Не оформлен акт-допуск для производства					
по проверке знаний требований ОТ) — нарушение ст. 214 ТК РФ Обязанности работодателя в области охраны труда; п. 53 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа п. 10, п. 11 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 Конструкции перегородок из гипсокартона собраны с нарушением конструктивных решений, технологии, технических решений. Стыки профилей в стойках каркаса расположены без смещения (не вразбежку) — нарушение п. 7.1.5.1 СП 163.1325800.2014 Не оформлен акт-допуск для производства					
ТК РФ Обязанности работодателя в области охраны труда; п. 53 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа п. 10, п. 11 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 Конструкции перегородок из гипсокартона собраны с нарушением конструктивных решений, технологии, технических решений. Стыки профилей в стойках каркаса расположены без смещения (не вразбежку) – нарушение п. 7.1.5.1 СП 163.1325800.2014 Не оформлен акт-допуск для производства					
труда; п. 53 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа п. 10, п. 11 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 Конструкции перегородок из гипсокартона собраны с нарушением конструктивных решений, технологии, технических решений. Стыки профилей в стойках каркаса расположены без смещения (не вразбежку) — нарушение п. 7.1.5.1 СП 163.1325800.2014 Не оформлен акт-допуск для производства					
проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа п. 10, п. 11 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 Конструкции перегородок из гипсокартона собраны с нарушением конструктивных решений, технологии, технических решений. Стыки профилей в стойках каркаса расположены без смещения (не вразбежку) — нарушение п. 7.1.5.1 СП 163.1325800.2014 Не оформлен акт-допуск для производства					
Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464					
 Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа п. 10, п. 11 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 Конструкции перегородок из гипсокартона собраны с нарушением конструктивных решений, технологии, технических решений. Стыки профилей в стойках каркаса расположены без смещения (не вразбежку) – нарушение п. 7.1.5.1 СП 163.1325800.2014 Не оформлен акт-допуск для производства 					
 Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа п. 10, п. 11 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 Конструкции перегородок из гипсокартона собраны с нарушением конструктивных решений, технологии, технических решений. Стыки профилей в стойках каркаса расположены без смещения (не вразбежку) – нарушение п. 7.1.5.1 СП 163.1325800.2014 Не оформлен акт-допуск для производства 					
инструктажа, программа вводного инструктажа п. 10, п. 11 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 Конструкции перегородок из гипсокартона собраны с нарушением конструктивных решений, технологии, технических решений. Стыки профилей в стойках каркаса расположены без смещения (не вразбежку) — нарушение п. 7.1.5.1 СП 163.1325800.2014 Не оформлен акт-допуск для производства					
п. 11 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 Конструкции перегородок из гипсокартона собраны с нарушением конструктивных решений, технологии, технических решений. Стыки профилей в стойках каркаса расположены без смещения (не вразбежку) — нарушение п. 7.1.5.1 СП 163.1325800.2014 Не оформлен акт-допуск для производства					
знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 Конструкции перегородок из гипсокартона собраны с нарушением конструктивных решений, технологии, технических решений. Стыки профилей в стойках каркаса расположены без смещения (не вразбежку) — нарушение п. 7.1.5.1 СП 163.1325800.2014 Не оформлен акт-допуск для производства					
Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 Конструкции перегородок из гипсокартона собраны с нарушением конструктивных решений, технологии, технических решений. Стыки профилей в стойках каркаса расположены без смещения (не вразбежку) — нарушение п. 7.1.5.1 СП 163.1325800.2014 Не оформлен акт-допуск для производства					
 ■ Конструкции перегородок из гипсокартона собраны с нарушением конструктивных решений, технологии, технических решений. Стыки профилей в стойках каркаса расположены без смещения (не вразбежку) – нарушение п. 7.1.5.1 СП 163.1325800.2014 ■ Не оформлен акт-допуск для производства 					
собраны с нарушением конструктивных решений, технологии, технических решений. Стыки профилей в стойках каркаса расположены без смещения (не вразбежку) — нарушение п. 7.1.5.1 СП 163.1325800.2014 ■ Не оформлен акт-допуск для производства					
технологии, технических решений. Стыки профилей в стойках каркаса расположены без смещения (не вразбежку) – нарушение п. 7.1.5.1 СП 163.1325800.2014 Не оформлен акт-допуск для производства				1 1 1	
стойках каркаса расположены без смещения (не вразбежку) – нарушение п. 7.1.5.1 СП 163.1325800.2014 ■ Не оформлен акт-допуск для производства					
вразбежку) – нарушение п. 7.1.5.1 СП 163.1325800.2014 ■ Не оформлен акт-допуск для производства					
■ Не оформлен акт-допуск для производства					
				вразбежку) – нарушение п. 7.1.5.1 СП 163.1325800.2014	
строительно монтажных работ на территории				■ Не оформлен акт-допуск для производства	
строительно-монтажных расот на территории				строительно-монтажных работ на территории	






действующего объекта строительного производства – нарушение – нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н, п.4.6 СНиП 12-03-2001, п.3.5 СНиП 12-04-2002

- Не убран мусор в помещениях. Пластиковые окна, стеклопакеты, откосы и подоконные доски, не предназначенные под замену испачканы штукатурным раствором нарушение п. 6.1.6 СНиП 12-03-2001; п. 41 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н; п. 6.1.3 Контракта № 121/22 от 16.08.2022 г.
- Шпатлевание поверхности стен выполнено с дефектами (глубокие не зачищенные следы от инструмента, неровности, раковины, впадины, царапины и т.д.) нарушение п. 7.3.5 СП 71.13330.2017
- Нарушены сроки выполнения работ, предусмотренные графиком по выполнению работ (в части монтажа водоснабжения и водоотведения нарушение п. 5.1.4; п. 7.10 Контракта № 121/22, 16.08.2022 г. График выполнения работ
- 2. На объекте «Капитальный ремонт стоматологической взрослой и стоматологической детской поликлиники по адресу: г. Вичуга ул. Покровского д.4» в рамках исполнения договора № 2279/22 от 23.08.2022 г. выявлены нарушения:
- Не предоставлены сведения о допуске к производству работ работников, прошедших обучение безопасным методам и приемам выполнения работ документы, подтверждающие проведение проверки знаний требований охраны труда работников (удостоверения по ОТ и ПТМ, по обучению безопасном методам и приемам выполнения работ на высоте, по оказанию первой помощи пострадавшим при НС на производстве, приказы о создании внутри предприятий комиссий по проверке знаний требований охраны труда, протоколы/выписки из протоколов заседания комиссий






			по проверке знаний требований ОТ) — нарушение ст. 214 ТК РФ Обязанности работодателя в области охраны труда; п. 53 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа п. 10, п. 11 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 Не оформлен акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства — нарушение — нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н, п.4.6 СНиП 12-03-2001, п.3.5 СНиП 12-04-2002 Не убран мусор в помещениях после демонтажа и на улице в местах выполнения благоустройства — нарушение п. 6.1.6 СНиП 12-03-2001; п. 41 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н; п. 5.1.10 Контракта № 2279/22 от 23.08.2022 г. Нарушены сроки выполнения работ, предусмотренные графиком по выполнению работ (не завершены демонтажные работы, не выполнен монтаж водопровода и канализации) п. 5.1.4, п. 7.10 Контракта № 2279/22 от 23.08.2022 г. График выполнения работ.	
40.	ООО «Комплекс-Строй»	3702567220	На объекте «Завершение строительства многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения (2-й пусковой этап), (оси 1-2), расположенный по адресу: 153003, Ивановская область, город Иваново, улица Зверева, дом 22, (идентификатор объекта р-10351)» в рамках исполнения договора № 4322 от 25.05.2022 г. выявлены нарушения:	






- Не предоставлены приказы о назначении ответственных лиц (производителей работ) за ведение работ на объекте строительства, за осуществление строительного контроля подрядной организацией (генеральной подрядной организацией), за ведение исполнительной документации, лиц ответственных по вопросам пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности (в том числе ответственного лица за соблюдение требований электробезопасности) на объекте нарушение п.п.4.9 и 5.6 Приложение Б СП 48.13330.2019
- Не предоставлены сведения о допуске к производству работ работников, прошедших обучение безопасным методам и приемам выполнения работ документы, подтверждающие проведение проверки знаний требований охраны труда работников (журналы регистрации: вводного инструктажа по охране труда, инструктажа на рабочем месте, удостоверения по ОТ и ПТМ, по обучению безопасном методам и приемам выполнения работ на высоте (при необходимости), по оказанию первой помощи пострадавшим при НС на производстве, приказы о создании внутри предприятий комиссий по проверке знаний требований охраны труда, протоколы/выписки из протоколов заседания комиссий по проверке знаний требований ОТ) нарушение ст. 214 ТК РФ; п. 8.6 и п. 8.7 ГОСТ 12.0.004-2015
- Не предоставлен проект организации строительства (ПОС) нарушение п. 4.9; п. 5.19 СП 48.13330.2019
- Не предоставлена организационнотехнологическая документация по способам и условиям производства работ, обоснованных ППР, ТТК нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019; п. 3.2 СНиП 12-04-2002, п. 105 и п. 106 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н
- Не предоставлен общий журнал работ, специальные журналы (журнал бетонных работ, журнал






			монтажных работ, журнал сварочных работ и антикоррозионной защиты и др.) — нарушение п. 8 и п. 10 РД-11-05-2007, утв. Приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 г. № 7; п. 9.17 СП48.13330.2019 Не оформлен акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства — нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, п. 4.6 СНиП 12-03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002 Не организован безопасный вход в здание — нарушение п. 6.2.3 СНиП 12-03-2001; п. 37 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н	
41.	ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ»	3702124531	На объекте «Завершение строительства многоквартирного жилого дома со встроеннопристроенными помещениями (II этап), расположенного по адресу: 153003, Ивановская область, город Иваново, улица Красных Зорь, дом 8, идентификатор объекта р-3803» в рамках исполнения договора № 5КЗ8 от 25.05.2022 г. выявлены нарушения: Не предоставлены приказы о назначении ответственных лиц (производителей работ) за ведение работ на объекте строительства, за осуществление строительного контроля подрядной организацией (генеральной подрядной организацией (генеральной подрядной организацией), за ведение исполнительной документации, лиц ответственных по вопросам пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности (в том числе ответственного лица за соблюдение требований электробезопасности) на объекте — нарушение п.п.4.9 и 5.6 Приложение Б СП 48.13330.2019 Не предоставлены сведения о допуске к производству работ работников, прошедших обучение	






безопасным методам и приемам выполнения работ документы, подтверждающие проведение проверки знаний требований охраны труда работников (журналы регистрации: вводного инструктажа по охране труда, инструктажа на рабочем месте, удостоверения по ОТ и ПТМ, по обучению безопасном методам и приемам выполнения работ на высоте (при необходимости), по оказанию первой помощи пострадавшим при НС на производстве, приказы о создании внутри предприятий комиссий по проверке знаний требований охраны труда, протоколы/выписки из протоколов заседания комиссий по проверке знаний требований ОТ) — нарушение ст. 214 ТК РФ; п. 8.6 и п. 8.7 ГОСТ 12.0.004-2015

- Не предоставлен проект организации строительства (ПОС) нарушение п. 4.9; п. 5.19 СП 48.13330.2019
- Не предоставлена организационнотехнологическая документация по способам и условиям производства работ, обоснованных ППР, ТТК нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019; п. 3.2 СНиП 12-04-2002, п. 105 и п. 106 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н
- Не предоставлен общий журнал работ, специальные журналы (журнал бетонных работ, журнал монтажных работ, журнал сварочных работ и антикоррозионной защиты и др.) нарушение п. 8 и п. 10 РД-11-05-2007, утв. Приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 г. № 7; п. 9.17 СП48.13330.2019
- Не оформлен акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, п. 4.6 СНиП 12-03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002
- Отсутствуют межэтажные перекрытия лифтовых шахт нарушение п. 58 Правил по охране труда при






			строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н Отсутствуют защитные ограждения периметра этажей – нарушение п. 13, п. 57 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н Не предоставлены личные карточки учета выдачи СИЗ — нарушение п. 13 требований Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н	
42.	ООО «САНТЭЛС»	3702005132	многоквартирного жилого дома со встроенным магазином (Первый этап строительства), расположенного по адресу: 153038, Ивановская область, город Иваново, улица Лежневская, дом 213, (идентификатор объекта р-40416)» в рамках исполнения договора № 2Л213-1 от 25.05.2022 г. выявлены нарушения: Отсутствует ограждение опасных зон от строящегося здания и подкрановых путей – нарушение п. 13, п. 22 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 Не предоставлено решение о пуске в работу башенных кранов КБ-415 (кран№1) и КБ-405.2A (кран№2), подлежащих учету в федеральных органах исполнительной власти в области промышленной безопасности, осуществляющих ведение реестра ОПО — нарушение п. 138 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 Не предоставлено решение о вводе в эксплуатацию грузозахватных приспособлений и тары с записью в специальный журнал учета и периодического	





осмотра СГП и тары, ответственным за безопасное производство работ — нарушение п. 137 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461


- Не оформлен акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, п. 4.6 СНиП 12-03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002
- Отсутствуют межэтажные перекрытия лифтовых шахт нарушение п. 58 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н
- На лестничных маршах входов в строящееся здание отсутствуют поручни (ограждения) нарушение п. 230 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н
- 2. На объекте «Завершение строительства многоквартирного жилого дома со встроенным магазином (Первый этап строительства), расположенного по адресу: 153038, Ивановская область, город Иваново, улица Лежневская, дом 213, (идентификатор объекта p-40404)» в рамках исполнения договора № 2Л213-1от 25.05.2022 г. выявлены нарушения:
- Отсутствует ограждение опасных зон подкрановых путей нарушение п. 13, п. 22 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461, Лист 1, 18-07/2022- ППРк
- Не предоставлено решение о пуске в работу башенных кранов КБ-415 (кран№1) и КБ-405.2A





(кран№2), подлежащих учету в федеральных органах исполнительной власти в области промышленной безопасности, осуществляющих ведение реестра ОПО – нарушение п. 138 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461

- Не предоставлено решение о вводе в эксплуатацию грузозахватных приспособлений и тары с записью в специальный журнал учета и периодического осмотра СГП и тары, ответственным за безопасное производство работ − нарушение п.137 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461
- Не предоставлены специальные журналы (журнал бетонных работ, журнал ухода за бетоном, журнал монтажных работ, журнал сварочных работ и антикоррозионной защиты и др.) нарушение п. 10 РД-11-05-2007, утв. Приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 г. № 7; п. 9.17 Приложение Б СП48.13330.2019
- Не оформлен акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, п. 4.6 СНиП 12-03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002
- Отсутствуют межэтажные перекрытия лифтовых шахт нарушение п. 58 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н
- Отсутствуют защитные ограждения на этажах монолитного каркаса здания нарушение п. 13, п. 57, п. 229 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н





- Не организован безопасный вход в здание (оси 5÷7) нарушение п. 6.2.3 СНиП 12-03-2001; п. 37 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н
- 3. На объекте «Выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу: г. Иваново, пр-кт. Шереметевский д. 94» в рамках исполнения контракта № 395 от 30.03.2022 г. выявлены нарушения:
- Отсутствует ограждение участков с опасными и вредными производственными факторами, места выполнения ремонта (со стороны главного входа) нарушение п. 6.2.2 СНиП 12-03-2001; п. 7.15 СП 48.13330.2019
- Не предоставлены журнал входного контроля качества материалов нарушение п. 9.1.21 Приложение Б СП48.13330.2019
- Не оформлен акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н, п. 4.6 СНиП 12-03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002
- В помещении подвала (№47) в местах, в которых происходит движение людей, для перехода через приямок лифтовой шахты установлен настил из досок не огражденный с обеих сторон перилами нарушение п.п. 6.2.9 и 44 СНиП 12-03-2001
- При выполнении работ на крыше работники не используют удерживающие устройства, предохранительные пояса нарушение п. 13.2.4 СНиП 12-04-2002, п. 253 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом от 16.11.2020 № 782н
- Не предоставлена организационнотехнологическая документация по способам и условиям



www.iossro37.ru iossro@yandex.ru 153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А, тел (4932) 95-70-55

	производства работ, обоснованных ППР, ПОКР, ТТК — нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019 ■ Нарушены сроки выполнения обязательств по контракту № 395 от 30 марта 2022 г., указанные в графике выполнения работ — нарушение Приложения №3 к Контракту № 395 от «30» марта 2022 г.	
--	--	--



После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок:

ПРЕДЛОЖЕНО: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать соответствующими требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) OOO «Воймига», ИНН 3709004995;
- 2) OOO «ИвМонолитСтрой», ИНН 3702686763;
- 3) OOO «Росинка», ИНН 3702253520;
- 4) OOO «СК Статус», ИНН 3702254876;
- 5) OOO «Феникс М», ИНН 3703023600;
- 6) ООО «СтройСтандарт», ИНН 3702104454;
- 7) OOO «Авторитет», ИНН 3706030041;
- 8) OOO «Инвестстрой», ИНН 3702199914;
- 9) OOO «Связьстрой», ИНН 3702688087;
- 10) ООО «СТРОЙИНЖЕНЕРМОНТАЖ», ИНН 3702000511;
- 11) OOO «ТехноЛайн», ИНН 3702557302;
- 12) ООО «Уютный двор», ИНН 3702590846.

Голосовали: "за" — 9 голосов, "против" — 0 голосов, "воздержались" — 0 голосов.

РЕШИЛИ: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать соответствующими требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) OOO «Воймига», ИНН 3709004995;
- 2) OOO «ИвМонолитСтрой», ИНН 3702686763;
- 3) ООО «Росинка», ИНН 3702253520;
- 4) OOO «СК Статус», ИНН 3702254876;
- 5) OOO «Феникс М», ИНН 3703023600;
- 6) ООО «СтройСтандарт», ИНН 3702104454;
- 7) OOO «Авторитет», ИНН 3706030041;
- 8) OOO «Инвестстрой», ИНН 3702199914;
- 9) OOO «Связьстрой», ИНН 3702688087;
- 10) ООО «СТРОЙИНЖЕНЕРМОНТАЖ», ИНН 3702000511;
- 11) OOO «ТехноЛайн», ИНН 3702557302;
- 12) OOO «Уютный двор», ИНН 3702590846.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «КЛАССИК», ИНН 3702100361;
- 2) OOO «Аксель», ИНН 3702710529;
- 3) ООО «ВВИСК», ИНН 3702072940;



- 4) OOO «ВЕРЕСТ», ИНН 3706016061;
- 5) ИП Грачев А. А., ИНН 370257798560;
- 6) ООО «ГТК-Экспедиция», ИНН 3702692171;
- 7) OOO «ДельтаСтрой», ИНН 4401181312;
- 8) ООО «ДСК-37», ИНН 3702222352;
- 9) OOO «ЗЕВС», ИНН 3702172479;
- 10) OOO «Ивановское ДРСУ №2», ИНН 3702515422;
- 11) ООО «НСК», ИНН 3702205406;
- 12) OOO «РТ37», ИНН 3702661173;
- 13) ООО «ССМ», ИНН 3702619005;
- 14) ООО «ССС», ИНН 3702168070:
- 15) ООО «Строй-Перспектива», ИНН 3702053320;
- 16) ИП Фероян С.А., ИНН 370218247626;
- 17) ООО «Форт», ИНН 3702126754;
- 18) OOO «ЭЭФ», ИНН 3702052541;
- 19) ООО «ПИК», ИНН 3704009527;
- 20) ИП Плотников Н.В., ИНН 372900134596;
- 21) ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844;
- 22) ООО «Кард», ИНН 3705063245;
- 23) OOO «СК «Радетель», ИНН 3702013736;
- 24) ООО «СК Ренессанс», ИНН 3702642276;
- 25) ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ», ИНН 3728005578;
- 26) ООО «Комплекс-Строй», ИНН 3702567220;
- 27) ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ИНН 3702124531;
- 28) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132.

Голосовали: "за" — 9 голосов, "против" — 0 голосов, "воздержались" — 0 голосов.

РЕШИЛИ: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «КЛАССИК», ИНН 3702100361;
- 2) OOO «Аксель», ИНН 3702710529;
- 3) ООО «ВВИСК», ИНН 3702072940;
- 4) OOO «ВЕРЕСТ», ИНН 3706016061;
- 5) ИП Грачев А. А., ИНН 370257798560;
- 6) OOO «ГТК-Экспедиция», ИНН 3702692171;
- 7) OOO «ДельтаСтрой», ИНН 4401181312;
- 8) ООО «ДСК-37», ИНН 3702222352;
- 9) OOO «ЗЕВС», ИНН 3702172479;
- 10) ООО «Ивановское ДРСУ №2», ИНН 3702515422;
- 11) OOO «НСК», ИНН 3702205406;
- 12) OOO «РТ37», ИНН 3702661173;
- 13) ООО «ССМ», ИНН 3702619005;
- 14) ООО «ССС», ИНН 3702168070;
- 15) ООО «Строй-Перспектива», ИНН 3702053320;
- 16) ИП Фероян С.А., ИНН 370218247626;
- 17) ООО «Форт», ИНН 3702126754;



www.iossro37.ru iossro@yandex.ru 153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А, тел (4932) 95-70-55

- 18) ООО «ЭЭФ», ИНН 3702052541;
- 19) ООО «ПИК», ИНН 3704009527;
- 20) ИП Плотников Н.В., ИНН 372900134596;
- 21) ООО «ОПОРА», ИНН 3702670844;
- 22) OOO «Кард», ИНН 3705063245;
- 23) ООО «СК «Радетель», ИНН 3702013736;
- 24) OOO «СК Ренессанс», ИНН 3702642276;
- 25) ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ», ИНН 3728005578;
- 26) OOO «Комплекс-Строй», ИНН 3702567220;
- 27) ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ИНН 3702124531;
- 28) ООО «САНТЭЛС», ИНН 3702005132.

Решение принято единогласно.

ПРЕДЛОЖЕНО: В связи с необходимостью ознакомления с предоставленными в ходе заседания документами **отложить принятие решения в срок до 15:30 07.11.2022 г.** в отношении следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) OOO «СтройТорг», ИНН 3702193655;
- 2) ООО «ФСК», ИНН 3702729463.

Голосовали: "за" -9 голосов, "против" -0 голосов, "воздержались" -0 голосов.

РЕШИЛИ: В связи с необходимостью ознакомления с предоставленными в ходе заседания документами **отложить принятие решения в срок до 15:30 07.11.2022 г.** в отношении следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) OOO «СтройТорг», ИНН 3702193655;
- 2) OOO «ФСК», ИНН 3702729463.

Решение принято единогласно.

Председатель Контрольной комиссии

Секретарь Контрольной комиссии МП «Ивановское объединение строителей» амановское объединение объедине объединение объедине объедине объедине объедине объедине объедине объеди

Берегов Е.А.

Кабешова С.С.