

ПРОТОКОЛ № 36
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации саморегулируемая организация
«Ивановское Объединение Строителей»

г. Иваново

«22» июня 2022 г.
16 ч. 00 мин.

Место заседания: г. Иваново, ул. Крутицкая, д.20А

Присутствуют члены комиссии:

Громов Максим Евгеньевич – генеральный директор ООО «Навигатор», ИНН 3334009752, номер в реестре СРО – 643;

Тарасевичене Наталья Витальевна – начальник отдела строительного контроля ООО «Центр независимых экспертиз», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО – 281;

Косорукова Юлия Алексеевна – исполнительный директор ООО «Центр проектирования и инженерных изысканий», ИНН 3702715816, номер в реестре СРО – 651;

Федулов Федор Александрович – директор ООО «РСГ-Труд» ИНН 3702034479, номер в реестре СРО – 39;

Соловьева Мария Александровна – представитель по доверенности ООО «АКВАМОНТАЖ», ИНН 3702215348, номер в реестре СРО – 656.

Всего членов Дисциплинарной комиссии – 5 человек. Кворум для голосования имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании сведений о выявленных нарушениях по результатам проведения внеплановых проверок, а также решения Контрольной комиссии (Протокол заседания Контрольной комиссии № 7 от 08.06.2022 г.).

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.

Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании сведений о выявленных нарушениях по результатам проведения внеплановых проверок, а также решения Контрольной комиссии (Протокол заседания Контрольной комиссии № 7 от 08.06.2022 г.)

СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича, который сообщил присутствующим о необходимости применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании сведений о выявленных нарушениях по результатам проведения внеплановых проверок, а также решения Контрольной комиссии

После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок (Приложение 1):

ПРЕДЛОЖЕНО: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 30.06.2022 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691;
- 2) ООО «Алекс», ИНН 3701005404;
- 3) ООО «ПИК», ИНН 3704009527;
- 4) ООО «СтройГрад», ИНН 3702572685;
- 5) ООО «СК «Таурус», ИНН 3703021987;
- 6) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959;
- 7) ООО «КЛАССИК», ИНН 3702100361;
- 8) ООО «СтройТорг», ИНН 3702193655;
- 9) ООО «ФСК», ИНН 3702729463.

Голосовали: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Вынести предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 30.06.2022 г. следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691;
- 2) ООО «Алекс», ИНН 3701005404;
- 3) ООО «ПИК», ИНН 3704009527;
- 4) ООО «СтройГрад», ИНН 3702572685;
- 5) ООО «СК «Таурус», ИНН 3703021987;
- 6) ООО «ЖРС», ИНН 3702634959;
- 7) ООО «КЛАССИК», ИНН 3702100361;
- 8) ООО «СтройТорг», ИНН 3702193655;

9) ООО «ФСК», ИНН 3702729463.

Решение принято единогласно.

**Председатель
Дисциплинарной комиссии**

**Секретарь
Дисциплинарной комиссии**



Громов М.Е.

Федулов Ф.А.

Приложение 1

| № п/п | Наименование | ИНН | Нарушение | Примечание |
|-------|-----------------|------------|--|------------|
| 1. | ООО «МЕКОМ» | 3702132691 | На объекте в рамках исполнения договора № 204/2021 от 03.08.2021 г. «Оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (Ремонт крыши по адресам: Ивановская обл, г.Иваново, ул. Постышева, д. 58; Ивановская обл, Ивановский р-н, г. Кохма, переулок Ивановский, д. 2)» выявлены нарушения: 1) Отсутствует ограждение мест прохода людей, учитывающее расстояние разлета предметов. Отсутствуют предупреждающие знаки безопасности в пределах опасных зон в непосредственной близости от здания, в местах выполнения кровельных работ – нарушение п. 37 и п. 323 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н; п. 75 и п. 76 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н; п. 4.12 СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2013; п. 4.2 ГОСТ 12.4.026-20157. | |
| 2. | ООО «Алекс» | 3701005404 | Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда № 8 от 26.04.2022 г. – нарушение п. 1.5 Требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.) | |
| 3. | ООО «ПИК» | 3704009527 | Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда № 0133200001722000869_184009 от 17.05.2022 г. – нарушение п. 1.5 Требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.) | |
| 4. | ООО «СтройГрад» | 3702572685 | Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда № 1 от 11.05.2022 г. – нарушение п. 1.5 Требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.) | |

| | | | | |
|----|------------------|------------|---|--|
| 5. | ООО «СК «Таурус» | 3703021987 | <p>Отсутствует договор страхования риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда № 2022001/44 от 04.02.2022 г., № 01326000057220000300001 от 18.04.2022 г. – нарушение п. 1.5 Требования к страхованию финансовых рисков членов Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договоров подряда сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (ред. 07.12.2018 г.)</p> | |
| 6. | ООО «ЖРС» | 3702634959 | <p>1. На объекте в рамках исполнения договора № 229/2022 от 04.02.2022 г. «Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (Ремонт крыши (Ивановская обл, Вичугский р-н, г.Вичуга, ул.Володарского, д.18); Ремонт крыши (Ивановская обл, Юрьеvecкий р-н, г.Юрьеvec, пр-т Мира, д. 9))» выявлены нарушения:</p> <p>1) Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа и приказ о возложении обязанностей о проведении вводного инструктажа – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 №1/29;</p> <p>2) Не предоставлены документы, подтверждающие проведение внеочередной проверки знаний требований охраны труда работников и внепланового инструктажа в связи с изменениями в трудовом законодательстве, вступающими в силу с 1 марта 2022 года – нарушение ст. 219 Трудового кодекса Российской Федерации; п. 3.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций Постановление от 13.01.2003 №1/29;</p> <p>3) Не оформлен акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства – нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н, п. 4.6 СНиП 12-03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002;</p> <p>4) Не предоставлена организационно-технологическая документация по способам и условиям производства работ обоснованных проектом производства работ, планом производства работ на высоте или разработанные технологические карты для работ на высоте – нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019; п. 35; п. 36 и п. 37 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н.</p> <p>2. На объекте в рамках исполнения договора № 230/2022 от 04.02.2022 г. «Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (Ремонт крыши (Ивановская обл, г. Иваново, ул. Суворова, дом 25); Ремонт крыши (Ивановская обл, г. Кинешма, ул. 50 лет Комсомола, д. 10А); Ремонт крыши (Ивановская обл, Кинешемский р-н, г. Наволоки, ул. Рабочий поселок, д. 1); Ремонт крыши (Ивановская обл, Юрьеvecкий р-н, г. Юрьеvec, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 5))» выявлены нарушения:</p> | |

| | | | | |
|----|---------------|------------|---|--|
| | | | <p>1) Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа и приказ о возложении обязанностей о проведении вводного инструктажа – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 №1/29;</p> <p>2) Не предоставлены документы, подтверждающие проведение внеочередной проверки знаний требований охраны труда работников и внепланового инструктажа в связи с изменениями в трудовом законодательстве, вступающими в силу с 1 марта 2022 года – нарушение ст. 219 Трудового кодекса Российской Федерации; п. 3.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций Постановление от 13.01.2003 №1/29;</p> <p>3) Не оформлен акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства – нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н, п. 4.6 СНиП 12-03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002;</p> <p>4) Не оформлен наряд-допуск на работников, выполняющих кровельные и другие работы – нарушение п. 7, п. 45 и п. 251 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782;</p> <p>5) Не предоставлена организационно-технологическая документация по способам и условиям производства работ, обоснованных проектом производства работ, планом производства работ на высоте или разработанные технологические карты для работ на высоте – нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019; п. 35; п. 36 и п. 37 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н.</p> | |
| 7. | ООО «КЛАССИК» | 3702100361 | <p>1. На объекте в рамках исполнения договора № 228/2022 от 24.01.2022 г. «Оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (Ремонт крыш по адресам: г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 76; г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 85; г. Иваново, ул. Колотилова, д. 66; г. Иваново, ул. 10-я Санаторная, д. 16)» выявлены нарушения:</p> <p>1) Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа и приказ о возложении обязанностей о проведении вводного инструктажа – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 №1/29;</p> <p>2) Не оформлен акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства – нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве,</p> | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н, п. 4.6 СНИП 12-03-2001, п. 3.5 СНИП 12-04-2002;</p> <p>3) Не предоставлена информация о наличии наряд-допуска на выполнение кровельных работ – нарушение п. 7, п. 45 и п. 251 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782;</p> <p>4) Не предоставлена организационно-технологическая документация по способам и условиям производства работ, обоснованных проектом производства работ, планом производства работ на высоте или разработанные технологические карты для работ на высоте – нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019; п. 18 Лист 1.2. Проект 228/2022-АС; п. 35, п. 36 и п.3 7 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом от 16.11.2020 №782н;</p> <p>5) Не предоставлена Исполнительная документация: журнал входного контроля (верификации), общий журнал работ, специальные журналы работ, акты освидетельствования скрытых работ – нарушение п. 9.3 Приложения Б СП 48.13330.2019; п. 3 РД-11-05-2007, утв. Приказом от 12 января 2007 года № 7, п. 4.10 СП 68.13330.2017;</p> <p>6) Отсутствует ограждение мест прохода людей, учитывающее расстояние разлета предметов. Отсутствуют предупреждающие знаки безопасности в пределах опасных зон в непосредственной близости от здания, в местах выполнения кровельных работ (по адресам: г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 76; г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 85; г. Иваново, ул. Колотилова, д. 66; г. Иваново, ул. 10-я Санаторная, д. 16) – нарушение п. 37 и п. 323 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н; п. 75 и п. 76 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н; п. 4.12 СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2013 п. 4.2 ГОСТ 12.4.026-20157;</p> <p>7) На крыше лежат обрезки кровельных профлистов, доски (ул. Богдана Хмельницкого, д. 76) – нарушение п. 256 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом от 16.11.2020 № 782н;</p> <p>8) Разреженная обрешетки выполнена с нарушением проектных решений (фактический шаг обрешетки 460 мм, по проекту 300 мм) (Ремонт крыш по адресам: г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 76; г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 85; г. Иваново, ул. Колотилова, д. 66; г. Иваново, ул. 10-я Санаторная, д. 16) – нарушение п. 14 Лист 1.2 Проект 228/2022-АС;</p> <p>9) Детали примыкания к прямоугольным вентиляционным шахтам выполнены с нарушением альбома типовых решений (по адресам: г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 76; г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 85) – нарушение лист 28 Альбом типовых проектных решений;</p> <p>10) Водосточная система смонтирована с контруклоном (г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 85) – нарушение лист 28 Альбом типовых проектных решений.</p> <p>2. На объекте в рамках исполнения договора № 231/2022 от 10.02.2022 г. «Оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | | |
|----|-----------------|------------|---|--|
| | | | <p>проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (Ремонт крыши по адресам: Ивановская обл, г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 76; Ивановская обл, г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 68; Ивановская обл, г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 56; Ивановская обл, г. Иваново, ул. Жугина, д. 11)» выявлены нарушения:</p> <p>1) Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа и приказ о возложении обязанностей о проведении вводного инструктажа – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 №1/29;</p> <p>2) Не оформлен акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства – нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н, п. 4.6 СНиП 12-03-2001, п.3.5 СНиП 12-04-2002;</p> <p>3) Не предоставлена информация о наличии наряд-допуска на выполнение кровельных работ – нарушение п. 7, п. 45 и п. 251 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом от 16.11.2020 №782н;</p> <p>4) Не предоставлена организационно-технологическая документация по способам и условиям производства работ, обоснованных проектом производства работ, планом производства работ на высоте или разработанные технологические карты для работ на высоте – нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019; п. 35, п. 36 и п. 37 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом от 16.11.2020 №782н;</p> <p>5) Не предоставлена Исполнительная документация: журнал входного контроля (верификации), общий журнал работ, специальные журналы работ – нарушение п. 9.3 Приложения Б СП 48.13330.2019; п. 3 РД-11-05-2007, утв. Приказом от 12 января 2007 года № 7;</p> <p>6) Отсутствует ограждение мест прохода людей, учитывающее расстояние разлета предметов. Отсутствуют предупреждающие знаки безопасности в пределах опасных зон в непосредственной близости от здания, в местах выполнения кровельных работ – нарушение п. 37 и п. 323 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н; п. 75 и п. 76 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н; п. 4.12 СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2013, п. 4.2 ГОСТ 12.4.026-20157.</p> | |
| 8. | ООО «СтройТорг» | 3702193655 | <p>На объекте в рамках исполнения договора № 224/2021 от 28.12.2021 г. «Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (Ремонт фасада Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Хлебникова, д. 40; г. Фурманов, ул. Хлебникова, д. 28; г. Фурманов, ул. Хлебникова, д. 26; г. Фурманов, ул. Хлебникова, д. 25; г. Фурманов, ул. Хлебникова, д. 32; г. Фурманов, ул. Хлебникова, д. 29; г. Фурманов, ул. Хлебникова, д. 38; г. Фурманов, ул. Хлебникова, д. 23)» выявлены нарушения:</p> | |

| | | | | |
|----|-----------|------------|--|--|
| | | | <p>1) Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа и приказ о возложении обязанностей о проведении вводного инструктажа – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 №1/29;</p> <p>2) Не оформлен акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства – нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н, п. 4.6 СНИП 12-03-2001, п. 3.5 СНИП 12-04-2002;</p> <p>3) Не оформлен наряд-допуск для выполнения сборки и разборки строительных лесов – нарушение п. 106 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;</p> <p>4) Не предоставлена организационно-технологическая документация по способам и условиям производства работ, план производства работ на высоте или разработанные технологические карты для работ на высоте – нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019; п. 35, п. 36 и п. 37 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;</p> <p>5) Не предоставлена Исполнительная документация: журнал входного контроля (верификации), общий журнал работ, специальные журналы работ, акты освидетельствования скрытых работ – нарушение п. 9.3 Приложения Б СП 48.13330.2019; п. 3 РД-11-05-2007, утв. Приказом от 12 января 2007 года № 7, п.4.10 СП 68.13330.201;</p> <p>6) Не предоставлен журнал приема и осмотра лесов и подмостей – нарушение ст. 214 ТК РФ, п. 97 и п. 99 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;</p> <p>7) Леса, расположенные в местах проходов в здание не оборудованы защитными козырьками со сплошной боковой обшивкой для защиты от случайно упавших сверху предметов – нарушение п. 107 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;</p> <p>8) Для выполнения работ по окраске фасада используются леса с деформированными связями, не обеспечивающими достаточную устойчивость конструкции, в местах подъема работников на леса отсутствует указание величин допускаемых нагрузок, отсутствует ограждение, заземление лесов – нарушение п. 4.3.7 и 8.4 ГОСТ 27321-2018, п. 91 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н.</p> | |
| 9. | ООО «ФСК» | 3702729463 | <p>1. На объекте № 236/2022 от 30.03.2022 г. в рамках исполнения договора «Оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (Ремонт крыши (Ивановская обл, г. Иваново, ул. Шувандиной, д. 81); Ремонт крыши (Ивановская обл, г. Иваново, ул. Шувандиной, д. 83); Ремонт крыши (Ивановская обл, г. Иваново, ул. Молодых рабочих, д. 6); Ремонт крыши (Ивановская обл, г. Иваново, ул. Молодых рабочих, д. 8); Ремонт</p> | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>крыши (Ивановская обл, г. Иваново, ул. Люлина, д. 27); Ремонт крыши (Ивановская обл, г. Иваново, ул. Люлина, д. 8); Ремонт крыши (Ивановская обл, г. Иваново, ул. Люлина, д. 31); Ремонт крыши (Ивановская обл, г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 96); Ремонт крыши (Ивановская обл, г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 89); Ремонт крыши (Ивановская обл, г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 102)» выявлены нарушения:</p> <p>1) Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа и приказ о возложении обязанностей о проведении вводного инструктажа – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 №1/29;</p> <p>2) Не оформлен акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства на ремонт крыши по адресу: Ивановская обл, г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 96 – нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом от 11.12.2020 № 883н; п. 4.6 Постановление от 23.07.2001 № 80 СНиП 12-03-2001; п. 3.5 СНиП 12-04-2002;</p> <p>3) Не оформлен наряд-допуск на работников, выполняющих кровельные и другие работы на крышах зданий ремонт крыши по адресу: Ивановская обл, г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 96 п. 7, п. 45 и п. 251 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;</p> <p>4) Не предоставлена организационно-технологическая документация по способам и условиям производства работ, обоснованных проектом производства работ, планом производства работ на высоте или разработанные технологические карты для работ на высоте (ремонт крыши по адресу: Ивановская обл, г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 96) – нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019; п. 18 Лист 1.2 Проект 228/2022-АС; п. 35; п. 36 и п. 37 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом от 16.11.2020 №782н;</p> <p>5) Не предоставлена Исполнительная документация: журнал входного контроля (верификации), общий журнал работ, специальные журналы работ на ремонт крыши по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 96 – нарушение п. 9.3 Приложения Б СП 48.13330.2019; п. 3 РД-11-05-2007, утв. Приказом от 12 января 2007 года № 7, п. 4.10 СП 68.13330.2017;</p> <p>6) Отсутствует ограждение мест прохода людей, учитывающее расстояние разлета предметов. Отсутствуют предупреждающие знаки безопасности в пределах опасных зон в непосредственной близости от здания, в местах выполнения кровельных работ по адресу: Ивановская обл, г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 96 – нарушение п.37 и п. 323 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н; п. 75 и п. 76 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н; п. 4.12 СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2013, п. 4.2 ГОСТ 12.4.026-20157.</p> <p>2. На объекте в рамках исполнения договора № 237/2022 от 05.04.2022 г. «Оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. Ремонт крыши по адресам: г. Иваново, ул.Тимирязева, д. 39; г. Иваново, ул. Шувандиной, д. 89; г. Иваново, ул. Радищева, д. 5; г. Иваново, ул. Победы, д. 55А; г. Иваново, ул. Чайковского, д. 31; г. Иваново, ул. 2-я Депутатская, д. 2)» выявлены нарушения:</p> <p>1) Не предоставлены журнал регистрации вводного инструктажа, программа вводного инструктажа и приказ о возложении обязанностей о проведении вводного инструктажа – нарушение п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 №1/29;</p> <p>2) Не предоставлены документы, подтверждающие проведение внеочередной проверки знаний требований охраны труда работников и внепланового инструктажа в связи с изменениями в трудовом законодательстве, вступающими в силу с 1 марта 2022 года – нарушение ст. 219 Трудового кодекса Российской Федерации; п. 3.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций Постановление от 13.01.2003 № 1/29;</p> <p>3) Не оформлен акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства – нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н, п.4.6 СНИП 12-03-2001, п. 3.5 СНИП 12-04-2002;</p> <p>4) Не оформлен наряд-допуск на работников, выполняющих кровельные и другие работы – нарушение п. 7, п. 45 и п.251 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;</p> <p>5) Не предоставлена организационно-технологическая документация по способам и условиям производства работ, обоснованных проектом производства работ, планом производства работ на высоте или разработанные технологические карты для работ на высоте – нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019, п. 35, п. 36 и п. 37 Правил по охране труда при работе на высоте, Приказ от 16.11.2020 №782н;</p> <p>6) Не предоставлена Исполнительная документация: журнал входного контроля (верификации), общий журнал работ, специальные журналы работ – нарушение п. 9.3 Приложения Б, СП 48.13330.2019; п. 3 РД-11-05-2007, утв. Приказ от 12 января 2007 года № 7;</p> <p>7) Отсутствует ограждение мест прохода людей, учитывающее расстояние разлета предметов. Отсутствуют предупреждающие знаки безопасности в пределах опасных зон в непосредственной близости от здания, в местах выполнения кровельных работ (Ремонт крыши по адресам: г. Иваново, ул. Шувандиной, д. 89; г. Иваново, ул. Радищева, д. 5; г. Иваново, ул. 2-я Депутатская, д. 2) – нарушение п. 37 и п. 323 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н; п. 75 и п. 76 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н; п. 4.12 СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2013, п. 4.2 ГОСТ 12.4.026-20157.</p> | |
|--|--|--|--|



www.iossro37.ru
iossro@yandex.ru
153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20А,
тел (4932) 95-70-55